消費者庁
Consumer Affairs Agency, Government of Japan

News Release

平成２４年１１月２２日

通知された消費者事故等の対応状況について

消費者庁では、被害拡大・再発防止を図るため、消費者安全法に基づき通知のあった重大事故等の概要を定期的に公表するとともに、通知元に対して追跡確認を行ったうえで、事案の対応状況を公表しております。今般、平成２４年６月までに通知のあった重大事故等の対応状況について取りまとめましたのでお知らせします。

【問合せ先】
消費者庁　消費者安全課
菊地、小熊、紋谷
電話：03-3507-9263
FAX　：03-3507-9290

通知された消費者事故等の対応状況について

1　通知状況

(1) 消費者事故等の通知状況

平成24年4月1日から9月30日までの間に、消費者安全法第12条第1項及び第2項に基づく生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された件数は1,283件でした。製品に関する火災・負傷等の事案が820件と一番多く、食品に関する食中毒等の事案が353件と二番目に多くなっています。

■平成24年度 分野別 通知件数（平成24年4月1日～平成24年9月30日）

	食品	製品	施設	役務	その他	計
関係行政機関	286	719	9	59	25	1,098
地方公共団体等	67	101	2	15	0	185
合　　計	353	820	11	74	25	1,283

《参考》

■平成23年度 分野別 通知件数（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

	食品	製品	施設	役務	その他	計
関係行政機関	740	1,579	14	159	33	2,525
地方公共団体等	77	253	14	18	2	364
合　　計	817	1,832	28	177	35	2,889

■平成22年度 分野別 通知件数（平成22年4月1日～平成23年3月31日）

	食品	製品	施設	役務	その他	計
関係行政機関	665	911	20	167	51	1,814
地方公共団体等	112	219	18	28	0	377
合　　計	777	1,130	38	195	51	2,191

■平成21年度 分野別 通知件数（平成21年9月1日～平成22年3月31日）

	食品	製品	施設	役務	その他	計
関係行政機関	499	335	12	118	17	981
地方公共団体等	84	199	25	41	0	349
合　　計	583	534	37	159	17	1,330

■合計 分野別 通知件数（平成21年9月1日～平成24年9月30日）

	食品	製品	施設	役務	その他	計
関係行政機関	2,190	3,544	55	503	126	6,418
地方公共団体等	340	772	59	102	2	1,275
合　　計	2,530	4,316	114	605	128	7,693


平成24年度（4月～9月）の通知件数
施設
11 件
1%
役務
74 件
6%
その他
25 件
2%
食品
353 件
27%
製品
820 件
64%


平成23年度の通知件数
施設
28 件
1%
役務
177 件
6%
その他
35 件
1%
食品
817 件
28%
製品
1,832 件
64%


各年度の通知件数
食品
製品
施設
役務
その他
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
583
534
37
17
159
777
1,130
38
51
195
817
1,832
28
35
177
353
820
11
25
74
平成21年度(9月～3月)
平成22年度
平成23年度
平成24年度(4月～9月)

(2) 重大事故等の通知状況

平成24年度の消費者事故等として通知された1,283件のうち、重大事故等に係る通知は636件でした。製品に関する火災・負傷等の事案が563件と一番多く、役務に関する負傷等の事案が62件と二番目に多くなっています。

■平成24年度 分野別 通知件数（平成24年4月1日～平成24年9月30日）

	食品	製品	施設	役務	その他	計
関係行政機関	2	498	8	51	0	559
地方公共団体等	0	65	1	11	0	77
合　　計	2	563	9	62	0	636

■被害状況別（平成24年度）

	火災	CO中毒	重傷･重症	死亡
関係行政機関	501	1	48	9
地方公共団体等	8	0	68	0
合　　計	509	1	116	9

※被害状況については、重複する事案があるため、上記の分野別通知件数の合計とは一致しない。

《参考》

■平成23年度 分野別 通知件数（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

	食品	製品	施設	役務	その他	計
関係行政機関	11	1,078	8	112	0	1,209
地方公共団体等	0	159	6	15	1	181
合　　計	11	1,237	14	127	1	1,390

■平成22年度 分野別 通知件数（平成22年4月1日～平成23年3月31日）

	食品	製品	施設	役務	その他	計
関係行政機関	1	399	15	125	0	540
地方公共団体等	3	99	6	13	0	121
合　　計	4	498	21	138	0	661

■平成21年度 分野別 通知件数（平成21年9月1日～平成22年3月31日）

	食品	製品	施設	役務	その他	計
関係行政機関	1	106	9	88	1	205
地方公共団体等	5	76	11	21	0	113
合　　計	6	182	20	109	1	318

■合計 分野別 通知件数（平成21年9月1日～平成24年9月30日）

	食品	製品	施設	役務	その他	計
関係行政機関	15	2,081	40	376	1	2,513
地方公共団体等	8	399	24	60	1	492
合　　計	23	2,480	64	436	2	3,005


平成24年度（4月～9月）の通知件数
その他
0 件
0%
食品
2 件
0%
施設
9 件
1%
役務
62 件
10%
製品
563 件
89%


平成23年度の通知件数
その他
1 件
0%
食品
11 件
1%
施設
14 件
1%
役務
127 件
9%
製品
1,237 件
89%


各年度の通知件数
食品
製品
施設
役務
その他
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
6
182
20
109
1
4
498
21
138
0
11
1,237
14
127
1
2
563
9
62
0
平成21年度(9月～3月)
平成22年度
平成23年度
平成24年度(4月～9月)

２　追跡確認状況

追跡確認の仕分け結果

平成24年4月1日から平成24年6月30日までに通知のあった事案及び前回公表時（平成24年8月27日公表）に、調査中であった事案（原因分析及び対策検討着手の処理状況であった事案）について、平成24年9月30日現在の状況を確認したところ、次のとおりでした。（詳細は別紙１及び別紙２のとおり）

		関係行政機関	地方公共団体等	計
調査終了	対策実施	67	13	80
	原因特定に至らず※	52	13	65
	消費者事故等に該当せず	68	21	89
	未進展・その他	2	2	4
小　　計		189	49	238
調査中	原因分析及び対策検討着手	370	69	439
その他	相談者非公表希望など	0	0	0
合　　計		559	118	677

※事故原因の特定には至らなかったが、対策を実施したものを含む。

消費者庁では、被害拡大・再発防止を図るため、重大事故等の概要を定期的に公表するとともに、通知元に対して追跡確認を行ったうえで、事案の処理状況を以下のように仕分け、分析・究明を推進しています。

・対策実施　：注意喚起・リコール・啓発活動等により事案処理済
・原因特定に至らず　：原因の調査を行ったが特定できなかった事案
・消費者事故等に該当せず　：原因分析により消費者事故等に該当しなかった事案
・未進展・その他　：事実確認が困難である等により、未進展の事案
・原因分析及び対策検討着手　：原因分析及び対策検討着手又は着手予定

別紙1

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

ア. 関係行政機関からの通知

・平成24年4月1日から平成24年6月30日までに通知のあった事案及び前回公表時（平成24年8月27日公表）に、原因分析及び対策検討着手の処理状況であった事案に関する追跡状況について掲載
・矢印が付いている箇所は、前回公表時から、本公表で処理状況が移動した事案
・管理番号の最初のアルファベットは、通知機関をあらわしており、それぞれ文部科学省（A）、厚生労働省（B）、農林水産省（C）、経済産業省（D）、国土交通省（E）、警察庁（F）、総務省消防庁（G）、総務省（H）から通知があったもの

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
E3100615-01	平成22年3月11日	平成22年6月14日	福祉車両	走行中の当該福祉車両が減速したところ、当該車両後部に車椅子に乗った状態で乗車していた乗員が前方に転倒し、右足骨折。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
D2100805-01	平成22年7月31日	平成22年8月5日	ガス瞬間湯沸器（屋外式）（GQ－1612WE：株式会社ノーリツ）	地下にある浴室で住民1名が入浴中に倒れ、病院に搬送され死亡が確認された。一酸化炭素中毒の疑いで、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
D2100809-03	平成22年8月7日	平成22年8月9日	ガスこんろ（GE-MH17F-A：松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社））	当該ガスこんろに点火しようとしたところ、爆発事故が発生し、1名が軽傷（火傷）。設備工事業者がこんろの修理を行う際に、工事ミス（Oリングの接続不具合）があったため、ガスが漏えいしたものと推定される。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
E3101008-01	平成22年10月8日	平成22年10月8日	貸切バス	運行中の当該バスにおいて、爆発音を聞いたため確認したところ、当該バスの右後方のタイヤ付近から発煙、その後出火し全焼。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン等）			
E3101009-03	平成22年10月8日	平成22年10月9日	貸切バス	運行中の当該バスにおいて、異臭に気付いたため確認したところ、当該バスの後部荷物室内の荷物を焼損する火災が発生。	山形県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン等）			
D2101026-02	平成22年10月24日	平成22年10月26日	ガスこんろ（IC－E701F－L：パロマ工業株式会社）	当該こんろを使用していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。原因が液化石油ガスの漏えいに起因するものかどうかも含め、現在、原因を調査中。	熊本県	概要公表	関係機関等調査中				
E3101107-01	平成22年11月7日	平成22年11月7日	貸切バス	運行中の当該バスにおいて、運転者が爆発音と右後輪からの発煙に気付いたため確認したところ、当該バスのバーストした右後輪から出火しており、その後全焼。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン等）			
D2101108-04	平成22年7月10日	平成22年11月8日	自転車	自転車で走行中、転倒し、負傷。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	福岡県	概要公表	→			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
E3101108-01	平成22年11月8日	平成22年11月8日	貸切バス	運行中の当該バスにおいて、運転者が当該バスのエンジンチェックランプの点灯に気付いたため、エンジン部を確認していたところ、当該バスの火災が発生。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン等）			
F1101206-02	平成22年12月3日	平成22年12月6日	エアコン（室外機）	建物が全焼、1名が死亡し、1名が負傷する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	岡山県	概要公表	→			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
F1101210-01	平成22年12月10日	平成22年12月10日	電気毛布 （KB-M712：森田電工株式会社（現　株式会社ユーイング））	当該電気毛布及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡。調査の結果、 ○当該製品は毛布の中央部が局部的に焼損し、焼損部付近には使用者が使っていた酸素吸入器のチューブが溶融・付着していた。 ○焼損部のヒーター線は焼失しており確認できなかったが、確認できた部分には溶融痕などの異常は認められなかった。 ○電源コード及びコントローラーは焼損しておらず、コントローラ内の温度ヒューズは作動していなかった。 ●現存する当該製品に出火の痕跡は認められなかったが、焼損部のヒーター線が断線し確認できない部分もあることから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	愛知県	概要公表	→		関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
E3101220-03	平成22年12月20日	平成22年12月20日	乗合バス	運行中の当該バスにおいて、運転者が当該バスの後部右側から煙が出ていたため確認したところ、エンジンルーム内の配線を一部焼損する火災が発生。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
E3110102-01	平成23年1月1日	平成23年1月2日	貸切バス	走行中の当該バスにおいて、運転者が当該バスの前輪付近から煙が出ていたため確認したところ、前輪ブレーキドラム付近を焼損する火災が発生。	佐賀県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン等）			
F1110111-01	平成22年12月6日	平成23年1月11日	介護ベッド用手すり （KA-16：パラマウントベッド株式会社）	2本の当該介護ベッド用手すりの間に首が入り込んだ状態の使用者（80歳代女性）が発見され、死亡が確認された。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	福井県	概要公表	→			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
E3110111-01	平成23年1月10日	平成23年1月11日	乗合バス	運行中の当該バスにおいて、異音がしたため車両を確認したところ、後輪車軸中央付近を焼損する火災が発生。	佐賀県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
D2110203-01	平成23年1月31日	平成23年2月3日	調査中	集合住宅の居室で爆発があり、当該居室を全焼、周辺の建物が破損し、集合住宅住人1名が死亡、2名が軽傷を負った。居室内に大量に滞留していた液化石油ガスが爆発した事故であると推定されるが、ガスが滞留していた原因を含め現在、調査中。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				
D2110203-04	平成23年1月15日	平成23年2月3日	ガス管	店舗内でガス爆発が発生し、建物の壁等を一部損傷し、1名が軽傷を負った。 アパート敷地内の地中に埋設された当該ガス管（灯外内管）が腐食したことによるガス漏えいがあったことが確認されており、ガスレンジに点火した際に爆発したとの情報もあるが、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
D2110208-01	平成23年1月17日	平成23年2月8日	屋外式ガス風呂釜 （OK－AR型－LE：株式会社オカキン）	就寝中、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。事故の原因は、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部のダイヤフラムに亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにバーナーの炎が引火し、機器内の焼損に至ったものと考えられる。	広島県	概要公表	→	事業者において、平成19年4月18日からホームページで告知し、注意喚起を行うとともに、OEM製品を含む対象製品について無償で点検及び部品交換を実施			
E3110216-01	平成23年2月16日	平成23年2月16日	貸切バス	走行中の当該貸切バスが、赤信号のため停止したところ、当該バスの後輪部分から出火し、後輪タイヤを焼損。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン等）			
G1110228-16	平成23年2月	平成23年2月28日	電子レンジ （IM-575：株式会社千石（岩谷産業株式会社ブランド））	当該電子レンジを使用中、スイッチ部分から出火する火災が発生し、当該製品が焼損、1名が負傷した。事故原因は、ドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接点部でスパークが発生し、出火したと考えられるが、現在、調査中。	徳島県	概要公表	関係機関等調査中				
E3110319-01	平成23年3月18日	平成23年3月19日	乗合バス	当該乗合バスにおいて、発車するためにエンジンをかけたが、作動しなかったため確認したところ、エンジン付近から出火。現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
E3110324-01	平成23年3月11日	平成23年3月24日	貸切バス	運行中の当該貸切バスにおいて、左後輪付近より出火する火災が発生。現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン等）			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
E3110328-01	平成23年3月26日	平成23年3月28日	貸切バス	運行中の当該貸切バスにおいて、エンジンルーム付近より白煙が出ていたため確認したところ、エンジン本体から出火する火災が発生。現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン等）			
G1110408-15	平成23年3月20日	平成23年4月8日	エアコン（室外機）	当該エアコン（室外機）及び周辺が焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	奈良県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
D2110511-01	平成23年5月11日	平成23年5月11日	ガス瞬間湯沸器 （GW-5C1：松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社））	一般住宅において、台所の瞬間湯沸器が出火し、点火スイッチ周りが焼損した。調査の結果、湯沸器のノズルが目詰まりし、着火不良となり未燃ガスに引火したものと推定されるが、現在、調査中。	福井県	概要公表	関係機関等調査中				
D2110516-08	平成23年1月6日	平成23年5月16日	システムキッチン（キャビネット） （M1GAG120BBW：サンウエーブ工業株式会社（現　株式会社LIXIL））	当該システムキッチン（キャビネット）の扉に接触し、1名が負傷。調査の結果、 〇使用者は、当該製品の扉の上部にあるアルミ製取っ手端部のバリで手を負傷した。 〇当該製品の取っ手端部にあったバリは、事故後に使用者によって修理されていた。 ●当該製品の取っ手端部にあったバリは、使用者によって修理されていたため、バリの状況が確認できないことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	大阪府	概要公表	→		関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
E3110528-01	平成23年5月27日	平成23年5月28日	列車 （スーパーおおぞら14号：北海道旅客鉄道株式会社）	当該列車が走行中に脱線して、トンネル内で停止し、火災が発生。乗客248名、運転士1名、車掌1名及び客室乗務員2名が、歩いてトンネル外に避難。このうち、乗客78名及び車掌が負傷。現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中	・マニュアルの見直し ・避難誘導設備の増設 ・異常時対応訓練等の実施 ・車両検査の充実			
D2110615-05	平成23年6月15日	平成23年6月15日	ガス事業サービス （バルク貯槽（交換）） （BAiO-50W：カグラインベスト株式会社））	共同住宅において、液化石油ガス販売事業者等の作業員が液化石油ガスのバルク貯槽の安全弁の交換作業を行っていたところ、ガスの漏えい火災が発生し、隣接する共同住宅及び自動車数台を延焼する火災が発生。原因は、安全弁元弁の開固着のため漏えいしたガスに何らかの火が引火したものと推定されるが、現在、調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中	国において、調査の進捗を踏まえつつ、安全弁交換手順の遵守等に係る注意喚起等を実施することを検討中			
E3110617-03	平成23年6月17日	平成23年6月17日	列車 （西日本鉄道株式会社）	走行中の当該列車の天井から火花が発生し、乗客1名が火傷を負う重傷。現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中	車両の絶縁強化			
G1110704-07	平成23年7月4日	平成23年7月4日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。	静岡県	概要公表	→		→	→	関係機関等において調査した結果、火災に至らない事故と判定されたもの。

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1110705-05	平成22年10月15日	平成23年7月5日	ウォーターサーバー	当該ウォーターサーバー及び周辺を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが、当該製品から出火したかどうかも含めて特定に至らなかった。	大阪府	概要公表	→	→	関係機関等において原因調査を実施したが、当該製品から出火したかどうかも含めて特定に至らず		
G1110707-17	平成22年12月16日	平成23年7月7日	車両用蓄電器	当該車両用蓄電器から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1110721-07	平成23年4月25日	平成23年7月21日	ガス給湯器	当該ガス給湯器から爆発音がしたため家人が確認したところ、給湯器のフロントカバーが吹き飛んでおり、機器内部に一部焼損が認められ、周辺にも爆発による被害が生じたもの。原因については、マンション外装塗装業者が吸排気口の目張りをした状態で家人が給湯器を使用したため、着火不良により滞留した未燃ガスに点火プラグの火花が着火、爆発し火災に至ったものと断定した。	兵庫県	概要公表	→	通知元等において、同種の事故が発生しないよう、広報紙、ホームページ等を活用し、注意喚起			
G1110725-17	平成23年3月	平成23年7月25日	加湿器（KA-G35SX：東芝ホームテクノ株式会社（輸入事業者））	当該加湿器を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損。現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
E3110801-01	平成23年7月31日	平成23年8月1日	運輸サービス（貸切バス）	運行中の当該貸切バスにおいて、異常に気付いたため確認したところ、当該貸切バスから出火しており、その後全焼。現在、原因を調査中。	愛媛県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）等			
A2110803-01	平成23年7月31日	平成23年8月3日	行政サービス（一般に開放されていた小学校のプール）	一般に開放されていた当該プールに沈んでいる児童を発見。意識不明の状態で病院へ救急搬送されたが、翌日死亡が確認。	大阪府	概要公表	市が設置した事故調査委員会が市の体制や業務委託の在り方等についての問題点を指摘した報告書を提出。現在、これを踏まえたプール開放の方針について検討中				
E3110808-01	平成23年8月8日	平成23年8月8日	運輸サービス（貸切バス）	運行中の当該貸切バスにおいて、車体後部からの煙に気付いたため、確認したところ、当該貸切バスのエンジンルーム付近から出火し、車体後部を焼損。現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）等			
E3110812-02	平成23年8月11日	平成23年8月12日	運輸サービス（乗合バス）	運行中の当該乗合バスにおいて、異常に気付いたため確認したところ、エンジンルームから発煙する火災が発生。現在、原因を調査中。	山形県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
E3110831-01	平成23年8月30日	平成23年8月31日	運輸サービス（貸切バス）	運行中の当該貸切バスにおいて、前輪タイヤ付近からの煙に気付いたため、確認したところ、当該貸切バスの前輪タイヤ付近を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	熊本県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）等			
F1110909-01	平成23年9月6日	平成23年9月9日	貨物自動車	自動車教習所において運転教習中に、当該貨物自動車のブレーキを踏んだところ、当該製品の運転室が上がり前方に倒れたため、運転していた教習生が左手中指骨折の重傷。当該製品に起因する事故かどうかも含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1110913-09	平成23年9月12日	平成23年9月13日	エアコン（室外機）	当該エアコン（室外機）を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
E3111011-02	平成23年10月10日	平成23年10月11日	運輸サービス（貸切バス）	運行中の当該貸切バスにおいて、車体後部からの煙に気付いたため、確認したところ、同バス後部から発煙する火災が発生。現在、原因を調査中。	福島県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）等			
E1111114-01	平成23年9月18日	平成23年11月14日	エレベーター	当該エレベーターにて下降中、通常の着床位置より下がった位置で急停止したことにより転倒し、腰椎圧迫骨折の重傷。現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				
H1111201-01	平成23年10月	平成23年12月1日	携帯電話機	当該携帯電話機で通話中、異常音がし、左耳に障害を負った。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	石川県	概要公表	→	→	→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1111207-07	平成23年6月25日	平成23年12月7日	携帯電話機 （A5509T：株式会社東芝）	当該携帯電話機を焼損する火災が発生。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	東京都	概要公表	→	通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
D2111219-08	平成23年12月17日	平成23年12月19日	給湯器（屋外式） （RGH24SBU：東陶機器株式会社（現　TOTO株式会社））	当該給湯器を使用中、当該製品の排気口上部にある軒下の一部を焼損。原因は、ガス給湯器の排気口から高熱のススが出て、軒下の一部が焦げたものと推測されるが、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
D2120104-02	平成24年1月1日	平成24年1月4日	風呂釜（給湯付き）（GRQ-1600G：株式会社ノーリツ）	当該風呂釜を使用したところ、当該製品を焼損する火災が発生。原因は、焼損の始まり位置が風呂熱交換器付近と推定されることから、本体ケースの腐食による穴あきなど、25年の長期使用により燃焼状態が正常でなくなったため、風呂釜を焼損したと考えられるが、焼損が激しく、特定することはできなかった。	千葉県	概要公表	● →		関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
E3120104-01	平成24年1月4日	平成24年1月4日	列車（富山地方鉄道株式会社）	当該列車の床下から発煙し、当該列車を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	富山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120106-02	平成24年1月3日	平成24年1月6日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	栃木県	概要公表	● →		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120106-20	平成23年12月24日	平成24年1月6日	電気蓄熱暖房器	当該電気蓄熱暖房器の噴出し口前に置かれていた衣類を焼損する火災が発生。脱いだ衣類を機器の噴出し口前に放置したため、翌朝自動で稼動した暖房機器の噴出し口から出た熱によって、衣類から出火したもの。	兵庫県	概要公表	● →		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
F1120110-01	平成24年1月7日	平成24年1月10日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）（YH-8000（B）：株式会社優（倒産）（輸入事業者））	当該電気ストーブから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。1名が死亡。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	愛知県	概要公表	● →	輸入事業者が倒産したため、販売事業者において、当該製品の回収を実施			
G1120110-03	平成24年1月7日	平成24年1月10日	電気こたつ（KF-502LG：株式会社ユーイング）	当該電気こたつを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	大阪府	概要公表	● →	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120110-08	平成24年1月5日	平成24年1月10日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	大阪府	概要公表	● →		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120110-09	平成24年1月5日	平成24年1月10日	電気洗濯乾燥機	当該電気洗濯乾燥機で乾燥後、取り出した可燃物（毛布）を焼損する火災が発生した。取扱説明書で禁止しているポリプロピレン繊維が使用されている毛布をタンブラー乾燥（ドラム式等の回転の熱、風等による乾燥方法）を行った状況を含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120110-10	平成24年1月3日	平成24年1月10日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	北海道	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
E3120111-01	平成24年1月8日	平成24年1月11日	運輸サービス（貸切バス）	当該貸切バスが走行中、車両後部から発煙し、当該貸切バスを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）等			
F1120111-01	平成24年1月9日	平成24年1月11日	娯楽サービス（屋内造波プール）	当該造波プールで幼児（5歳）が遊泳中に溺れ、翌日死亡。安全管理を含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120111-02	平成24年1月10日	平成24年1月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	埼玉県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120111-04	平成24年1月3日	平成24年1月11日	電気冷蔵庫	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120111-08	平成24年1月3日	平成24年1月11日	水槽用ヒーター（GEX コンパクトスリムオートヒーター300W：ジェックス株式会社）	当該水槽用ヒーターを焼損する火災が発生。事故原因は、リコールにより示された不具合（温度コントロール部本体からの発煙・発火に至る不具合）によるもの。	兵庫県	概要公表	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成24年2月14日に注意喚起を行うとともに、無償交換を実施			
G1120111-09	平成24年1月3日	平成24年1月11日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	沖縄県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120111-17	平成24年1月1日	平成24年1月11日	電気蓄熱式湯たんぽ	当該電気蓄熱式湯たんぽを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1120111-18	平成24年1月8日	平成24年1月11日	ガス瞬間湯沸器	当該ガス瞬間湯沸器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120111-19	平成24年1月6日	平成24年1月11日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	徳島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120112-09	平成24年1月2日	平成24年1月12日	エアコン（F22HTRS-W：ダイキン工業株式会社）	当該エアコンを使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120113-10	平成24年1月1日	平成24年1月13日	換気扇	当該換気扇を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120116-07	平成24年1月11日	平成24年1月16日	石油給湯機付ふろがま	当該石油給湯機付ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120116-09	平成24年1月12日	平成24年1月16日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120116-10	平成24年1月14日	平成24年1月16日	電気ストーブ	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120117-04	平成24年1月16日	平成24年1月17日	石油ストーブ（開放式）	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	滋賀県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120117-08	平成24年1月14日	平成24年1月17日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	広島県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120117-09	平成24年1月6日	平成24年1月17日	園芸用電気温風機	当該園芸用電気温風機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120117-10	平成24年1月7日	平成24年1月17日	原動機付自転車	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
E3120118-01	平成24年1月15日	平成24年1月18日	運輸サービス（貸切バス）	当該貸切バスが走行中、車両後部から出火し、当該貸切バスを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	宮城県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）等			
G1120118-02	平成24年1月14日	平成24年1月18日	電気温風機（セラミックファンヒーター）	当該電気温風機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	大阪府	概要公表	→	→	→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120118-03	平成24年1月8日	平成24年1月18日	軽自動車 （E-KK4（ヴィヴィオ）：富士重工業株式会社）	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120118-04	平成24年1月11日	平成24年1月18日	電気洗濯機 （JW-Z45A：ハイアールジャパンセールス株式会社）	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。事故原因は、当該製品のモーター用コンデンサーの製造工程において、異物が混入し、使用中に徐々に絶縁劣化を起こし、出火に至ったものと考えられる。	新潟県	概要公表	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成22年11月12日から無償点検を実施し、必要に応じて部品の無償交換を実施（三洋ハイアール株式会社（平成19年3月解散）が輸入した電気洗濯機も含まれる）			
G1120118-06	平成24年1月16日	平成24年1月18日	電気温風機（セラミックファンヒーター）	当該電気温風機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120118-12	平成24年1月10日	平成24年1月18日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	岡山県	概要公表	→	→	→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120118-13	平成24年1月16日	平成24年1月18日	ハードディスク（パソコン周辺機器）	当該ハードディスクを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120118-14	平成24年1月13日	平成24年1月18日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	福岡県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120118-15	平成24年1月5日	平成24年1月18日	電子レンジ（ER-FE44：株式会社東芝）	当該電子レンジ及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	京都府	概要公表	→	通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1120119-03	平成24年1月10日	平成24年1月19日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120119-04	平成24年1月17日	平成24年1月19日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	三重県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120119-06	平成24年1月10日	平成24年1月19日	屋外式（RF式）ガスふろがま（LPガス用）（GF-200D：株式会社長府製作所）	当該ガスふろがまから発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	千葉県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120119-07	平成24年1月16日	平成24年1月19日	ガス給湯付ふろがま	当該ガス給湯付ふろがまから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120120-51	平成24年1月6日	平成24年1月20日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120120-53	平成24年1月3日	平成24年1月20日	空気清浄機	病院内に設置されていた当該空気清浄機を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	福岡県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120120-55	平成24年1月20日	平成24年1月20日	電気冷蔵庫 （SJ-E30B：シャープ株式会社）	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。事故原因は、当該製品のコンプレッサー始動用に使用されている始動リレー（起動用電気部品）内のPTC素子が、品質のばらつき等により発熱故障し、始動リレー内部で発煙・焼損、周囲の樹脂部品に着火したため、出火に至ったものと考えられる。	兵庫県	概要公表	●	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者のおいて、当該製品を含む対象機種について、平成24年4月17日プレス公表を行うとともに、平成24年4月17日付けで新聞社告を行い、引き続きホームページに情報を掲載して、無償点検・部品交換を実施			
G1120123-06	平成24年1月9日	平成24年1月23日	スノーモービル	当該スノーモービルを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	岩手県	概要公表	●			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120123-07	平成24年1月14日	平成24年1月23日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	岩手県	概要公表	●			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120124-02	平成24年1月22日	平成24年1月24日	電気毛布	当該電気毛布を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	大阪府	概要公表	●			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120124-03	平成24年1月21日	平成24年1月24日	電気冷蔵庫	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	茨城県	概要公表	●			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120124-08	平成24年1月20日	平成24年1月24日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	佐賀県	概要公表	●			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120124-10	平成24年1月21日	平成24年1月24日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120124-11	平成24年1月10日	平成24年1月24日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	岐阜県	概要公表	●			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120125-01	平成24年1月22日	平成24年1月25日	IH調理器	当該IH調理器を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	新潟県	概要公表	→	→	→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120125-02	平成24年1月20日	平成24年1月25日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120125-07	平成24年1月21日	平成24年1月25日	電気ストーブ（FS-850（BK）：燦坤日本電器株式会社）	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	大阪府	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120126-14	平成24年1月19日	平成24年1月26日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長野県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120127-07	平成24年1月25日	平成24年1月27日	電気ストーブ（オイルヒーター）	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120127-08	平成24年1月24日	平成24年1月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	岡山県	概要公表	→	→	→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120127-09	平成24年1月4日	平成24年1月27日	ガス衣類乾燥機（都市ガス用）（160-0015（大阪ガス株式会社ブランド）：松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社））	当該ガス衣類乾燥機を使用中、当該製品から発煙し、当該製品及び内部の可燃物（タオル）を焼損する火災が発生した。当該製品内の可燃物に残留した油脂成分が酸化発熱したことにより自然発火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120127-13	平成24年1月19日	平成24年1月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120127-14	平成24年1月25日	平成24年1月27日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120127-15	平成24年1月25日	平成24年1月27日	電気冷蔵庫	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	長崎県	概要公表	●	→	→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120130-04	平成24年1月10日	平成24年1月30日	石油給湯機（UIB-3030CX（FF）：株式会社コロナ）	異臭がしたため確認すると、当該石油給湯機及び周辺を焼損する火災が発生していた。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表	●	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120130-05	平成24年1月28日	平成24年1月30日	水槽用ヒーター（GEX ICオートヒーター トラスティ300W：ジェックス株式会社）	当該水槽用ヒーターを焼損する火災が発生。事故原因は、リコールにより示された不具合（温度コントロール部本体からの発煙・発火至る不具合）によるもの。	神奈川県	概要公表	●	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成22年7月12日から当該製品の無償交換を実施			
G1120130-06	平成24年1月26日	平成24年1月30日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	京都府	概要公表	●	→	→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120130-09	平成24年1月22日	平成24年1月30日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120130-10	平成24年1月23日	平成24年1月30日	電子レンジ	当該電子レンジを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	埼玉県	概要公表	●	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120130-14	平成24年1月27日	平成24年1月30日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120131-06	平成24年1月22日	平成24年1月31日	電気こんろ	当該電気こんろを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	神奈川県	概要公表	●	→	→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120131-07	平成24年1月22日	平成24年1月31日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120131-08	平成24年1月28日	平成24年1月31日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山梨県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120201-07	平成24年1月23日	平成24年2月1日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120201-08	平成24年1月31日	平成24年2月1日	電気洗濯機 （DWA-P46L：（韓）大宇電子社）	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	大分県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120201-28	平成24年2月1日	平成24年2月1日	岩盤浴サービス	岩盤浴場において、雪崩が発生し、3名が死亡。	秋田県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、役務に起因するものではないと判明	
G1120202-03	平成24年1月31日	平成24年2月2日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120202-04	平成24年1月30日	平成24年2月2日	電気ストーブ （TK-5303Q：燦坤日本電器株式会社）	当該電気ストーブを焼損する火災が発生した。事故原因は、当該製品のロータリースイッチ接続部において、電源電線との間で接触不良が生じたため異常発熱し、出火に至ったものと推定される。	石川県	概要公表	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、当該製品を含む対象機種について、平成24年2月24日新聞社告を掲載し、また、ホームページへの情報掲載により、使用中止を呼び掛けるとともに、対象製品について製品回収・返金を実施			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120202-05	平成24年1月27日	平成24年2月2日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	岩手県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120202-07	平成24年2月1日	平成24年2月2日	カセットこんろ	当該カセットこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120202-08	平成24年2月1日	平成24年2月2日	電気ストーブ	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	神奈川県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120202-09	平成24年1月29日	平成24年2月2日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	三重県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120202-10	平成24年1月28日	平成24年2月2日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120202-11	平成24年1月24日	平成24年2月2日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120202-12	平成24年1月31日	平成24年2月2日	石油給湯機付ふろがま	当該石油給湯機付ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山形県	概要公表	関係機関等調査中				
E3120203-01	平成23年12月17日	平成24年2月3日	原動機付自転車	当該原動機付自転車のエンジンを掛けたところ、急に走り出したため転倒し、右手首骨折の重傷。現在、原因を調査中。	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120203-04	平成24年2月1日	平成24年2月3日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	奈良県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120203-08	平成24年1月24日	平成24年2月3日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120206-02	平成24年2月2日	平成24年2月6日	エアコン（室外機）	当該エアコン（室外機）を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	愛媛県	概要公表	●	→	→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120206-05	平成24年2月5日	平成24年2月6日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	愛知県	概要公表	●	→	→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120206-06	平成24年1月1日	平成24年2月6日	石油給湯機付ふろがま（ORM-3001Y：株式会社ノーリツ）	当該石油給湯機付ふろがまを焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	茨城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120206-11	平成24年1月27日	平成24年2月6日	ガス衣類乾燥機	当該ガス衣類乾燥機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	愛知県	概要公表	●	→	→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120206-12	平成24年2月3日	平成24年2月6日	石油ストーブ（開放式）	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	愛媛県	概要公表	●	→	→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120206-14	平成24年1月17日	平成24年2月6日	食器洗い乾燥機（ビルトイン式）	当該食器洗い乾燥機を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。当該製品の操作部が改造されていた状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120207-01	平成24年2月4日	平成24年2月7日	蓄熱式電気湯たんぽ（MK-11：株式会社ジーワン・トレード）	当該蓄熱式電気湯たんぽを焼損する火災が発生。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	愛知県	概要公表	● →	通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1120207-02	平成24年2月5日	平成24年2月7日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	群馬県	概要公表	●	→	→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120207-03	平成24年2月5日	平成24年2月7日	エアコン	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	富山県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120207-05	平成24年2月3日	平成24年2月7日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	北海道	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120207-11	平成24年1月10日	平成24年2月7日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	大阪府	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120207-12	平成24年1月22日	平成24年2月7日	電気カーペット（DC-2108　MHPCL：パナソニック株式会社）	当該電気カーペットを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	大阪府	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120208-01	平成24年1月30日	平成24年2月8日	電子レンジ（KRD-0106：小泉成器株式会社（輸入事業者））	当該電子レンジを使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。事故原因は、当該製品を使用する際に、扉を開閉し、電源の入切が繰り返されることでドアの開閉を検知するスイッチが接触不良となり、スパーク（電気火花）が発生し、トラッキング現象（絶縁破壊による短絡）が起こり、出火に至ったと考えられる。	大阪府	概要公表		・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、当該製品を含む対象機種について、平成19年9月12日に新聞社告を掲載し、使用の中止を呼び掛けるとともに、無償改修を実施			
G1120208-06	平成24年1月30日	平成24年2月8日	軽自動車（型式不明（アトレー）：ダイハツ工業株式会社）	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	青森県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120208-07	平成24年1月31日	平成24年2月8日	軽自動車（GF-L710S（ミラ）：ダイハツ工業株式会社）	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	青森県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120208-08	平成24年2月6日	平成24年2月8日	電気ボイラー（TRB-8：株式会社エルテック（輸入事業者））	当該電気ボイラーを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120208-09	平成24年1月27日	平成24年2月8日	ガスこんろ	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120208-14	平成24年2月7日	平成24年2月8日	食器洗い乾燥機（ビルトイン式）	当該食器洗い乾燥機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	大阪府	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120209-01	平成24年1月6日	平成24年2月9日	照明器具（FVH11400R（株式会社東芝ブランド）：株式会社LDF（株式会社東芝ブランド））	当該照明器具から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	静岡県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120209-06	平成24年1月14日	平成24年2月9日	照明器具（SAL-S2-500A：ニッポ電機株式会社）	当該照明器具を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	東京都	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120209-07	平成24年1月17日	平成24年2月9日	充電器（モバイル端末用）（RX-LBAC14UBK：株式会社リックス）	当該充電器を焼損する火災が発生。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	東京都	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1120209-08	平成24年1月18日	平成24年2月9日	充電器（モバイル端末用）（LD2-5000B：株式会社リンケージ）	当該充電器を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	東京都	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120209-09	平成24年1月21日	平成24年2月9日	電気ストーブ（オイルヒーター）（HYT-029FT：株式会社コンポジット（輸入事業者））	当該電気ストーブを使用中、当該製品から火花が生じ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1120209-10	平成24年1月22日	平成24年2月9日	電気瞬間湯沸器（DE-10-N：株式会社日本イトミック）	当該電気瞬間湯沸器を焼損する火災が発生。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	東京都	概要公表	→	通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1120210-05	平成24年1月30日	平成24年2月10日	石油ストーブ（開放式）（HSR-21E：シャープ株式会社）	当該石油ストーブ及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	静岡県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120213-04	平成24年2月8日	平成24年2月13日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	神奈川県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120213-05	平成24年2月10日	平成24年2月13日	普通乗用自動車（型式不明（bB）：トヨタ自動車株式会社）	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	大阪府	概要公表	→	通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120213-07	平成24年2月12日	平成24年2月13日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	静岡県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120214-03	平成24年2月12日	平成24年2月14日	自動二輪車（型式不明（ZZR1100）：川崎重工業株式会社）	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	大分県	概要公表	→	通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120214-08	平成24年2月8日	平成24年2月14日	オーブントースター	当該オーブントースターを使用中、その場を離れたところ、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。取扱説明書で禁止しているマーガリンを塗った食パンを焼いた可能性を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120214-09	平成24年2月11日	平成24年2月14日	電気カーペット	当該電気カーペットを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120215-01	平成24年2月10日	平成24年2月15日	石油ストーブ（開放式）	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	岩手県	概要公表	→	→	→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120215-04	平成24年2月9日	平成24年2月15日	石油こんろ	当該石油こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120216-01	平成24年1月29日	平成24年2月16日	石油ふろがま	当該石油ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120216-03	平成24年2月12日	平成24年2月16日	食器洗い乾燥機	当該食器洗い乾燥機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	茨城県	概要公表	→	→	→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120216-06	平成24年2月13日	平成24年2月16日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120216-07	平成24年1月19日	平成24年2月16日	石油ふろがま（CK-11：株式会社長府製作所）	当該石油ふろがまを使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。事故の原因は、機器の修理、点検及び空焚き防止装置の作動状況を判定するため、一時的に使用する点検用コネクター（空焚き防止装置を働かせないようにするもの）を修理・点検後に戻し忘れたため、浴槽排水栓の閉め方が不十分で空焚きとなった際に空焚き防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられるが、現在、調査中。	長野県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120216-10	平成24年2月10日	平成24年2月16日	電気カーペット	当該電気カーペットを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120216-11	平成24年2月2日	平成24年2月16日	ガスふろがま用バーナー（LPガス用）	当該ガスふろがま用バーナーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120217-02	平成24年2月15日	平成24年2月17日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120217-03	平成24年2月15日	平成24年2月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	神奈川県	概要公表	→	→	→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120217-04	平成24年2月10日	平成24年2月17日	普通乗用自動車（GH-MY34（セドリック）：日産自動車株式会社）	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	茨城県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120220-03	平成24年2月4日	平成24年2月20日	換気扇	当該換気扇を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	宮城県	概要公表	→	→	→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120220-04	平成24年2月16日	平成24年2月20日	電気ストーブ	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120220-06	平成24年2月7日	平成24年2月20日	電気ストーブ	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120220-07	平成24年2月19日	平成24年2月20日	石油ストーブ（密閉式）	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120220-10	平成24年2月14日	平成24年2月20日	電気カーペット	当該電気カーペットを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120220-14	平成24年2月14日	平成24年2月20日	エアコン（室外機）	当該エアコン（室外機）及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	高知県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120221-06	平成24年2月15日	平成24年2月21日	電気こんろ (HT-1250(組み込み先のキッチンメーカーは不明):日立熱器具株式会社(現 日立アプライアンス株式会社))	当該電気こんろから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。事故原因は、身体等が当該製品のつまみに触れスイッチが入り、当該製品の上に置かれていたIH調理器に引火したものと考えられる。	福岡県	概要公表	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成19年7月31日に、注意喚起を行うとともに、対象製品について無償改修を実施			
G1120221-09	平成24年2月13日	平成24年2月21日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	大阪府	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120222-01	平成24年2月17日	平成24年2月22日	電気冷温風機	当該電気冷温風機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120222-02	平成23年12月13日	平成24年2月22日	食器乾燥機	当該食器乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120222-03	平成23年4月15日	平成24年2月22日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120222-04	平成24年2月19日	平成24年2月22日	電気洗濯機 (HSW-50S3:三洋ハイアール株式会社(現ハイアールジャパンセールス株式会社))	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。事故原因は、当該製品のモーター用コンデンサーの製造工程において、異物が混入し、使用中に徐々に絶縁劣化を起こし、出火に至ったものと考えられる。	熊本県	概要公表	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成22年11月12日から無償点検を実施し、必要に応じて部品の無償交換を実施(三洋ハイアール株式会社(平成19年3月解散)が輸入した電気洗濯機も含まれる)			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120222-13	平成24年1月27日	平成24年2月22日	水槽用ヒーター（GEX ICオートヒーター トラスティ300W：ジェックス株式会社）	当該水槽用ヒーターから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。事故原因は、リコールにより示された不具合（温度コントロール部本体からの発煙・発火至る不具合）によるもの。	神奈川県	概要公表	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成22年7月12日から当該製品の無償交換を実施			
G1120223-02	平成24年2月7日	平成24年2月23日	電気洗濯乾燥機	当該電気洗濯乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120223-04	平成24年2月22日	平成24年2月23日	電気洗濯機	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	神奈川県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120223-11	平成24年2月21日	平成24年2月23日	石油給湯機付ふろがま	当該石油給湯機付ふろがまを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	新潟県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120224-45	平成24年2月12日	平成24年2月24日	照明器具（HA8678T EPH：松下電工株式会社（現　パナソニック株式会社））	当該照明器具の点灯操作を繰り返したところ、異音とともに火花が生じ、当該製品の内部部品の一部を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	群馬県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120224-47	平成23年10月5日	平成24年2月24日	除湿機	当該除湿機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120227-01	平成24年2月21日	平成24年2月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120227-02	平成24年2月24日	平成24年2月27日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120227-04	平成24年2月25日	平成24年2月27日	エアコン（室外機）	当該エアコン（室外機）を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	神奈川県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120228-03	平成24年2月23日	平成24年2月28日	石油ふろがま	当該石油ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120228-09	平成24年2月22日	平成24年2月28日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	鳥取県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120228-10	平成24年2月12日	平成24年2月28日	灯油ボイラ	当該灯油ボイラを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	高知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120228-11	平成24年2月25日	平成24年2月28日	石油給湯機	当該石油給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120229-01	平成24年2月23日	平成24年2月29日	石油給湯機付ふろがま	当該石油給湯機付ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120229-02	平成24年2月20日	平成24年2月29日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	愛知県	概要公表	→	→	→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120229-05	平成24年2月28日	平成24年2月29日	普通乗用自動車（E-VZJ95W（ランドクルーザープラド）:トヨタ自動車株式会社）	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	大阪府	概要公表	→	通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120301-03	平成24年2月17日	平成24年3月1日	家庭用電気治療器	当該家庭用電気治療器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120301-05	平成24年2月17日	平成24年3月1日	除雪機	当該除雪機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	北海道	概要公表	→	→	→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120301-07	平成24年2月9日	平成24年3月1日	電気式床暖房	当該電気式床暖房を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120302-04	平成23年11月24日	平成24年3月2日	電子レンジ（JM-17B-50：ハイアールジャパンセールス株式会社（輸入事業者））	当該電子レンジを使用中、異音がして、その後、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	福島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120302-05	平成24年3月1日	平成24年3月2日	DVDプレーヤー	当該DVDプレーヤーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120302-07	平成24年2月7日	平成24年3月2日	エアコン	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該エアコンがあった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120305-06	平成24年2月23日	平成24年3月5日	普通乗用自動車（GA-P27V（デリカ）：三菱自動車工業株式会社）	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	京都府	概要公表	→	通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1120306-07	平成24年3月2日	平成24年3月6日	IH調理器	当該IH調理器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120306-08	平成24年2月26日	平成24年3月6日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120306-09	平成24年3月5日	平成24年3月6日	軽自動車（HN22S（Kei）：スズキ株式会社）	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120306-10	平成24年3月1日	平成24年3月6日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120308-31	平成24年2月26日	平成24年3月8日	電気ストーブ（EST-A802：松木技研株式会社（輸入事業者））	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	埼玉県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120308-32	平成24年2月28日	平成24年3月8日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120308-33	平成24年3月4日	平成24年3月8日	電気衣類乾燥機	当該電気衣類乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120309-06	平成24年3月1日	平成24年3月9日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120309-08	平成24年2月21日	平成24年3月9日	電気こたつ（不明：パナソニック株式会社）	建物が全焼し、1名が火傷を負う火災が発生した。現場に当該電気こたつがあった。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	愛媛県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120309-10	平成24年2月27日	平成24年3月9日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120309-11	平成24年3月6日	平成24年3月9日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	茨城県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120312-05	平成24年3月1日	平成24年3月12日	石油給湯機付ふろがま（UKB-LD300X(FFK)：株式会社コロナ）	異音と異臭がしたため確認すると、当該石油給湯機付ふろがまを焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120312-06	平成24年3月7日	平成24年3月12日	換気扇	ブレーカーが作動したため確認すると、当該換気扇を焼損する火災が発生していた。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	北海道	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120312-10	平成24年3月5日	平成24年3月12日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	愛知県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120312-11	平成24年3月5日	平成24年3月12日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120312-12	平成24年2月18日	平成24年3月12日	普通乗用自動車（DBA-YZ11（キューブ）：日産自動車株式会社）	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	福岡県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120312-13	平成24年2月19日	平成24年3月12日	軽自動車（GF-JB2（ライフ）：本田技研工業株式会社）	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	長野県	概要公表		通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120312-14	平成24年3月7日	平成24年3月12日	照明器具	当該照明器具を点灯後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120313-02	平成24年2月16日	平成24年3月13日	石油温風暖房機（開放式）（GT-324Y：株式会社コロナ）	当該石油温風暖房機及び周辺を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	岡山県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120313-05	平成23年10月19日	平成24年3月13日	携帯型音楽プレーヤー	当該携帯型音楽プレーヤーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120314-01	平成24年3月4日	平成24年3月14日	石油ストーブ（開放式）	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120314-02	平成24年3月13日	平成24年3月14日	普通乗用自動車（DBA-ZRR70W（ヴォクシー）：トヨタ自動車株式会社）	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	大阪府	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120314-04	平成24年3月13日	平成24年3月14日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	奈良県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120314-05	平成24年3月6日	平成24年3月14日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	埼玉県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120315-02	平成24年2月23日	平成24年3月15日	コンセント	当該コンセントに延長コードを接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	奈良県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120315-06	平成24年3月12日	平成24年3月15日	石油給湯機付ふろがま	当該石油給湯機付ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120315-07	平成24年3月11日	平成24年3月15日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	広島県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120316-04	平成23年3月25日	平成24年3月16日	電気スタンド	家人が帰宅した際、発煙に気付き確認すると、当該電気スタンド及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品のスイッチが入った可能性及び寝具に接触した状態も含め、現在、原因を調査中。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120316-05	平成24年1月20日	平成24年3月16日	照明器具（STM4100-DH：日立アプライアンス株式会社）	当該照明器具を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	東京都	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120316-06	平成24年3月11日	平成24年3月16日	電気ストーブ	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、当該製品からの出火かどうかも含めて特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表			関係機関等において原因調査を実施したが、当該製品からの出火かどうかも含めて特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120316-07	平成24年3月13日	平成24年3月16日	電気式床暖房	当該電気式床暖房を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120316-08	平成24年2月29日	平成24年3月16日	コーヒーメーカー（CA-3S：株式会社デバイスタイルホールディングス(輸入事業者)）	当該コーヒーメーカーを使用中、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	東京都	概要公表	→	通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1120316-09	平成24年2月13日	平成24年3月16日	検電器	当該検電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1120316-10	平成24年2月13日	平成24年3月16日	ノートパソコン（AL7180A：オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社）	当該ノートパソコンを焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	東京都	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120316-11	平成24年2月12日	平成24年3月16日	水槽用サーモスタット付ヒーター（パワーセーフプロ300：株式会社マルカン）	当該水槽用サーモスタット付ヒーターを使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	東京都	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120316-12	平成24年2月9日	平成24年3月16日	液晶ディスプレイモニター（L1755：(米)ヒューレットパッカード社）	当該液晶ディスプレイモニターを焼損する火災が発生。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	東京都	概要公表	→	通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1120316-13	平成24年2月7日	平成24年3月16日	電気掃除機	当該電気掃除機を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120316-14	平成24年2月6日	平成24年3月16日	電気冷蔵庫（SJ-WE38A：シャープ株式会社）	異臭がしたため確認すると、当該電気冷蔵庫から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、当該製品の圧縮機用始動リレーの内部素子（PTC素子）が破損していたことから、PTC素子の部品不良によって過電流が流れたため、異常発熱し、焼損に至ったものと考えられる。	東京都	概要公表	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成23年5月30日から同社ホームページに注意喚起のお知らせを掲載し、無償点検・部品交換を実施			
G1120316-15	平成24年1月22日	平成24年3月16日	水槽用ヒーター（GEX ICオートヒーター トラスティ300W：ジェックス株式会社）	当該水槽用ヒーターから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。事故原因は、リコールにより示された不具合（温度コントロール部本体からの発煙・発火至る不具合）によるもの。	東京都	概要公表	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成22年7月12日から当該製品の無償交換を実施			
G1120316-16	平成24年1月21日	平成24年3月16日	電気カーペット（MC-P207A：株式会社ユーイング）	当該電気カーペット及び周辺を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	東京都	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120319-01	平成23年11月30日	平成24年3月19日	電気湯沸器	当該電気湯沸器及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120319-08	平成24年2月20日	平成24年3月19日	水槽用ヒーター（GEX コンパクトスリム オートヒーター300W：ジェックス株式会社）	当該水槽用ヒーターを焼損する火災が発生。事故原因は、リコールにより示された不具合（温度コントロール部本体からの発煙・発火に至る不具合）によるもの。	新潟県	概要公表	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成24年2月14日に注意喚起を行うとともに、無償交換を実施			
G1120319-09	平成24年3月11日	平成24年3月19日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120319-11	平成24年1月7日	平成24年3月19日	ガスこんろ（RT-660GFTS：リンナイ株式会社）	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	長崎県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120321-04	平成24年3月20日	平成24年3月21日	電子レンジ	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120321-06	平成23年12月10日	平成24年3月21日	電気ストーブ	当該電気ストーブから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
F1120322-01	平成24年3月17日	平成24年3月22日	食器乾燥機	当該食器乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	沖縄県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120322-02	平成24年3月14日	平成24年3月22日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120322-05	平成24年3月19日	平成24年3月22日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120322-06	平成24年3月20日	平成24年3月22日	電気洗濯機	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120322-08	平成24年3月	平成24年3月22日	コーナータップ	当該コーナータップを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120323-02	平成24年3月21日	平成24年3月23日	除湿機 （F-YHB100：松下エコシステムズ㈱（現 パナソニック エコシステムズ㈱））	当該除湿機を焼損する火災が発生。事故原因は、製品内部のヒーターコイルの一部がヒーターコイル保持部品から外れ、当該部品に近接する樹脂製除湿ローターカバーに接触したことで、出火に至ったものと考えられる。	熊本県	概要公表	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成24年5月24日、プレス公表、ホームページへの情報掲載を行うとともに、平成24年5月25日付けで新聞社告、平成24年5月25日以降から順次判明顧客への通知や販売店でのポスター掲示を行い、使用の中止を呼びかけるとともに製品交換を実施			
G1120323-04	平成24年3月22日	平成24年3月23日	原動機付自転車	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120323-05	平成24年3月13日	平成24年3月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120323-06	平成24年2月12日	平成24年3月23日	除湿機 （F-YHB100：パナソニックエコシステムズ株式会社）	当該除湿機及び周辺を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120323-07	平成24年3月4日	平成24年3月23日	普通乗用自動車 （E-124036（Eクラス）：（独）ダイムラー社）	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	静岡県	概要公表	→	通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120326-04	平成24年2月16日	平成24年3月26日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120326-05	平成24年3月18日	平成24年3月26日	ガスこんろ	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120326-06	平成24年2月13日	平成24年3月26日	普通乗用自動車（E-210072（Eクラス）：（独）ダイムラー社）	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表		通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120326-29	平成24年3月14日	平成24年3月26日	普通乗用自動車（KC-HDJ81V（ランドクルーザー）：トヨタ自動車株式会社）	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	秋田県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120326-31	平成24年3月17日	平成24年3月26日	電気式浴室換気乾燥暖房機（UH-2A：三菱電機株式会社）	当該電気式浴室換気乾燥暖房機のスイッチを入れたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、リコールにより示された不具合（製品に起因するものではなく、施工業者等の不適切な電源電線の接続工事による不具合）によるもの。	静岡県	概要公表		・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成18年6月30日から当該製品の点検を実施			
G1120326-32	平成24年3月14日	平成24年3月26日	軽自動車（GD-L700V（ミラ）：ダイハツ工業株式会社）	当該軽自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。事故原因は、リコールにより示された不具合（前照灯スイッチ周辺に誤って飲料水等をこぼしたまま使用を続けると、当該スイッチの電気接点が短絡し、焼損することがあり、最悪の場合、火災に至る不具合）によるもの。	青森県	概要公表		・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成20年11月18日から当該製品の点検を実施			
G1120326-33	平成24年3月24日	平成24年3月26日	普通乗用自動車（DBA-RG2（ステップワゴン）：本田技研工業株式会社）	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120327-02	平成24年3月25日	平成24年3月27日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120327-10	平成24年3月26日	平成24年3月27日	電気ストーブ（パネルヒーター）	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120328-03	平成24年2月8日	平成24年3月28日	軽自動車（E-CT51S（ワゴンR）：スズキ株式会社）	当該軽自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	広島県	概要公表	→	通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120328-04	平成24年3月25日	平成24年3月28日	換気扇（天井用）	当該換気扇を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120328-05	平成24年3月27日	平成24年3月28日	パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）	当該パワーコンディショナを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120330-03	平成24年3月27日	平成24年3月30日	石油ストーブ（開放式）	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120330-04	平成24年3月27日	平成24年3月30日	充電器（携帯電話機用）	当該充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120330-10	平成24年3月29日	平成24年3月30日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120330-12	平成24年3月23日	平成24年3月30日	除雪機	当該除雪機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120330-14	平成24年3月30日	平成24年3月30日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	神奈川県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
D2120402-01	平成24年4月1日	平成24年4月2日	ゴム管（迅速継ぎ手なし） （製造者、型式：不明）	ガスこんろを点火した際、ガスこんろとガス栓を接続する当該ゴム管を焼損する火災が発生。原因は、ガスこんろを取り替えた際に、当該ゴム管とガス栓の接続が不十分であったため、ガスが漏えいし、ガスこんろの火により、当該ゴム管が焼損したものと推定される。	愛知県	概要公表		事業者において当該製品を交換し、今後の注意点について当該需要家に注意喚起			
E3120402-01	平成24年3月31日	平成24年4月2日	運輸サービス（貸切バス）	当該貸切バスが走行中、対向車と衝突し、道路を逸脱して横転。乗客12名が負傷。	長野県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）等			
G1120402-03	平成24年3月28日	平成24年4月2日	電気こたつ	当該電気こたつを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120402-04	平成24年3月17日	平成24年4月2日	石油ストーブ （SX-24Y：株式会社コロナ）	当該石油ストーブから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	和歌山県	概要公表		通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120402-06	平成24年2月3日	平成24年4月2日	電気洗濯機 （不明：シャープ株式会社）	当該電気洗濯機及び周辺を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	長野県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120402-07	平成24年3月6日	平成24年4月2日	石油給湯機付ふろがま（ORM-240Y：株式会社ノーリツ）	当該石油給湯機付ふろがまを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	長野県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120402-10	平成24年3月23日	平成24年4月2日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
E1120403-01	平成24年4月2日	平成24年4月3日	立体駐車場	当該立体駐車場において、パレットを上昇させていたところ、同パレットに乗り移ろうとした被害者が転倒し、パレットと梁の間に身体を挟まれ、死亡。	大阪府	概要公表		国において、利用者に向けた駐車場（注意喚起）の周知、公益社団法人立体駐車場工業会による安全規準の見直し等を実施		関係機関等による現地調査の結果、事故原因が製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120403-01	平成24年3月11日	平成24年4月3日	石油ふろがま（CK-5：株式会社長府製作所）	当該石油ふろがまを使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120403-28	平成24年3月31日	平成24年4月3日	エアコン（室外機）	当該エアコン（室外機）を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120404-08	平成24年3月27日	平成24年4月4日	普通乗用自動車（DAA-ZVW30（プリウス）：トヨタ自動車株式会社）	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	千葉県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120404-09	平成24年4月2日	平成24年4月4日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山形県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120404-20	平成24年4月4日	平成24年4月4日	カセットボンベ	当該カセットボンベを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
E3120405-01	平成24年4月4日	平成24年4月5日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスがバス停で乗車扱いのため停車し、ドアを閉めようとしたところ、乗車口ステップに乗り込もうとしていた乗客1名がドアに押し出されて転倒し、右前腕を骨折する重傷。	富山県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
G1120405-01	平成24年3月31日	平成24年4月5日	普通乗用自動車（GF-220175（3シリーズ）：（独）ダイムラー社）	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	長野県	概要公表		通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120405-05	平成24年4月4日	平成24年4月5日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
E3120406-01	平成24年3月28日	平成24年4月6日	運輸サービス（タクシー）	当該タクシーが走行中、貨物自動車との衝突を避けるためにブレーキをかけたところ、車椅子で乗車していた乗客の右足が車椅子に備えられているレッグブレート（車椅子利用者の膝下を保護するための部品）に接触し、右脛骨を骨折する重傷。	富山県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）等			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
F1120406-01	平成24年4月5日	平成24年4月6日	運輸サービス（貸切バス）	当該貸切バスが高速道路を走行中、サービスエリアと本線の分岐部ガードレール等に衝突し、乗客1名が重傷、13名が軽傷。	兵庫県	概要公表		関係県警察において、道路管理者とともに本件事故現場付近の交通安全施設等の充実を図るとともに、バス協会等関係団体と協力して交通安全啓発活動を推進した			
G1120406-01	平成24年3月28日	平成24年4月6日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表	関係機関等調査中				
D2120409-01	平成24年4月8日	平成24年4月9日	ガス栓(2口) (151-318：製造者不明)	ガスこんろを使用したところ、住宅の一部を焼損する火災が発生。原因は、ガスこんろ使用時に不使用ガス栓を誤開放したことによりガスが漏出し、ガスこんろ点火操作時の火花が引火して火災に至ったものと推定されるが、特定には至らなかった。	大阪府	概要公表			関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
E3120409-02	平成24年4月8日	平成24年4月9日	運輸サービス（乗合バス）	当該乗合バスが走行中、急ブレーキをかけたところ、乗客1名が転倒し、右側頭部外傷によるくも膜下出血の重傷。	神奈川県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
G1120409-23	平成24年3月21日	平成24年4月9日	電気こたつ	当該電気こたつ及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120409-27	平成24年2月8日	平成24年4月9日	電気こんろ (HT-1500（サンウエーブ工業株式会社製ミニキッチンに組み込まれたもの)：日立熱器具株式会社（現　日立アプライアンス株式会社))	当該電気こんろの上面に可燃物（電気ケトル）を載せていたところ、可燃物を焼損する火災が発生した。事故原因は、当該製品に可燃物を載せる際に誤って上面スイッチが入り、載せていた可燃物に引火したものと考えられる。	東京都	概要公表		・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成19年7月31日に注意喚起を行うとともに、対象製品のつまみ（スイッチ部）の無償改修を実施			
G1120409-28	平成24年2月29日	平成24年4月9日	蛍光ランプ (EFA25EL/22：東芝ライテック株式会社（輸入事業者))	当該蛍光ランプを使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120409-29	平成24年3月17日	平成24年4月9日	電気ストーブ(オイルヒーター)	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1120409-30	平成24年3月17日	平成24年4月9日	電撃殺虫器	当該電撃殺虫器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1120409-32	平成24年3月28日	平成24年4月9日	インターホン	当該インターホンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1120410-03	平成24年4月3日	平成24年4月10日	IH調理器	当該IH調理器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120410-06	平成24年4月9日	平成24年4月10日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120411-04	平成24年4月10日	平成24年4月11日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
E3120412-01	平成24年4月10日	平成24年4月12日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが走行中、一時停止後発車したところ、席を立っていた乗客1名が転倒し、左大腿骨骨折の重傷。	島根県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
G1120412-05	不明	平成24年4月12日	非常警報設備	当該非常警報設備を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	埼玉県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120412-06	平成24年2月25日	平成24年4月12日	電気冷蔵庫	当該冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120413-02	平成24年4月7日	平成24年4月13日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120413-03	平成24年4月10日	平成24年4月13日	電気こんろ	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120413-05	平成23年12月3日	平成24年4月13日	スチームアイロン	当該スチームアイロンを使用後、外出し、戻ったところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120413-07	平成24年4月1日	平成24年4月13日	電気こたつ	当該電気こたつを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
F1120416-01	平成24年4月9日	平成24年4月16日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが高速道路を走行中、本線に流入しようとした貨物自動車に追突し、乗客2名が重傷、23名が軽傷。	岡山県	概要公表		関係県警察において、道路管理者とともに本件事故現場付近の交通安全施設等の充実を図るとともに、バス事業者等の適正な運行管理や安全運行の確保に関して、関係運輸支局と連携を図るための確認書を取り交わし、同種事故の再発防止を推進した			
G1120416-01	平成24年4月8日	平成24年4月16日	ガスこんろ(LPガス用)（IC-CF800KDH-L：パロマ工業株式会社(現　株式会社パロマ)）	当該ガスこんろ及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120416-07	平成24年4月13日	平成24年4月16日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山口県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120416-08	平成24年4月9日	平成24年4月16日	石油給湯機（OQB-302Y：株式会社ノーリツ）	入浴中、浴室の照明が消えたため確認すると、当該石油給湯機から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、制御弁に使用されているOリング（パッキン）が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。	茨城県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120416-09	平成24年4月14日	平成24年4月16日	ガス炊飯器	当該ガス炊飯器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120416-10	平成24年4月4日	平成24年4月16日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120417-03	平成23年3月21日	平成24年4月17日	テレビ（ブラウン管型）	当該テレビを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120417-04	平成24年3月29日	平成24年4月17日	電気こんろ （HT-1250：日立熱器具株式会社（現 日立アプライアンス株式会社））	当該電気こんろから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。事故原因は、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物（布巾等）に引火したものと考えられる。	埼玉県	概要公表		・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成19年7月31日に、注意喚起を行うとともに、対象製品について無償改修を実施			
G1120417-06	平成24年4月16日	平成24年4月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120417-07	平成24年3月24日	平成24年4月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120417-09	平成24年4月15日	平成24年4月17日	エアコン（室外機）	当該エアコン（室外機）を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
E3120418-01	平成24年4月17日	平成24年4月18日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスがバス停で降車扱い後、扉を閉めたところ、降車しようとした乗客1名が左足を扉に挟まれ、左足のすねの骨を折る重傷。	熊本県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120418-03	平成24年4月15日	平成24年4月18日	温水洗浄便座	当該温水洗浄便座を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120418-05	平成24年4月13日	平成24年4月18日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120418-06	平成24年4月12日	平成24年4月18日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大分県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120418-07	平成24年3月28日	平成24年4月18日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120418-10	平成24年4月15日	平成24年4月18日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
D2120419-01	平成24年4月18日	平成24年4月19日	ガス栓（2口） （151-236：株式会社藤井合金製作所）	ガスこんろを使用したところ、ガスこんろ周辺を焼損する火災が発生。原因は、当該ガス栓のガスこんろに接続されていない側を誤って開放し、漏えいしたガスにガスこんろを着火した際の火が引火したものと推定されるが、特定には至らなかった。	大阪府	概要公表			関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120419-03	平成24年3月30日	平成24年4月19日	石油給湯機 （OQB-302Y：株式会社ノーリツ）	当該石油給湯機を使用中、異音がして、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。事故原因は、制御弁に使用されているOリング（パッキン）が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。	石川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120419-04	平成24年4月14日	平成24年4月19日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福井県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120419-05	平成24年4月16日	平成24年4月19日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120419-08	平成24年4月18日	平成24年4月19日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120420-02	平成24年4月18日	平成24年4月20日	電気冷凍庫	当該電気冷凍庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120420-04	平成24年4月19日	平成24年4月20日	電気磁気治療器用タイマー	当該電気磁気治療器用タイマーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120420-05	平成24年3月30日	平成24年4月20日	ガスふろがま用バーナー（LPガス用）（TA-OK270：株式会社世田谷製作所）	当該ガスふろがま用バーナーから出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。事故の原因は、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部のダイヤフラム（ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁）に亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにバーナーの炎が引火し、出火に至ったものと考えられる。	兵庫県	概要公表		・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、当該製品を含む対象機種について、平成19年4月19日からホームページによる告知により注意喚起を行い、OEM製品を含む対象製品について無償点検・部品交換を実施			
E3120423-01	平成24年4月23日	平成24年4月23日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが走行中、クラッチ付近から出火し、当該乗合バスを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
E3120423-02	平成24年4月20日	平成24年4月23日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが、乗車扱いを終えて発車したところ、乗客1名が転倒し、右前腕を骨折する重傷。	静岡県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
E3120423-03	平成24年4月21日	平成24年4月23日	運輸サービス（貸切バス）	当該貸切バスが走行中、道路の段差を通過したところ、当該貸切バスがバウンドし、乗客1名が腰椎圧迫骨折の重傷。	宮城県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）等			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120423-02	平成24年4月6日	平成24年4月23日	ガス衣類乾燥機	当該ガス衣類乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120423-03	平成24年4月14日	平成24年4月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120423-04	平成24年4月17日	平成24年4月23日	電気洗濯乾燥機	当該電気洗濯乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120423-05	平成24年3月29日	平成24年4月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120423-43	平成24年4月21日	平成24年4月23日	電気こんろ	当該電気こんろの周辺を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120423-44	平成24年4月17日	平成24年4月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120423-46	平成24年4月9日	平成24年4月23日	換気扇（天井用）(FV-14BFB：松下精工株式会社（現　パナソニックエコシステムズ株式会社）)	当該換気扇（天井用）のスイッチを入れたところ、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120424-02	平成24年4月15日	平成24年4月24日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120424-03	平成24年4月21日	平成24年4月24日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120424-09	平成24年4月15日	平成24年4月24日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
D2120425-01	平成24年4月11日	平成24年4月25日	瞬間湯沸器（BF式）（PH-12BFA：株式会社パロマ）	当該瞬間湯沸器及び周辺を焼損する火災が発生。原因は、当該製品内部のガス能力切り替え軸部のOリング（パッキン）が経年劣化により硬化したため微少のガスが漏えいし、当該製品の燃焼炎が漏えいしたガスに引火したことによる。	東京都	概要公表		事業者において当該製品を交換し、今後の注意点について当該需要家に注意喚起			
G1120425-02	平成24年4月24日	平成24年4月25日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120425-06	平成24年4月20日	平成24年4月25日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120425-07	平成24年4月22日	平成24年4月25日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120427-05	平成24年4月23日	平成24年4月27日	食器乾燥機	当該食器乾燥機を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120427-09	平成24年4月17日	平成24年4月27日	石油給湯機	当該石油給湯機から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	石川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120427-10	平成24年4月26日	平成24年4月27日	延長コード	当該延長コードを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
E3120430-01	平成24年4月29日	平成24年4月30日	運輸サービス（貸切バス） （有限会社陸援隊、株式会社ハーヴェストホールディングス）	当該貸切バスが高速道路を走行中、道路の左側壁に衝突し、乗客7名が死亡、38名が重軽傷。その後行った監査により、事故を起こしたバス事業者に法令違反が判明した。	群馬県	概要公表		国土交通省では、関越道における高速ツアーバス事故を受け、高速ツアーバス関連事業者に対する重点的な立入検査等の実施、貸切バス事業者に対する安全規制の強化等の様々な取り組みを順次実施（※安全規制の強化の内容、緊急対策の実施状況、各種検討会における検討内容等の対策の詳細については、国土交通省HP「関越自動車道における高速ツアーバス事故を受けた安全性向上の取り組み」（URL：http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_002069.html）を始め、国土交通省HPに掲載した各種公表資料を参照）			
E3120501-01	平成24年5月1日	平成24年5月1日	運輸サービス（乗合バス）	乗合バスが赤信号で停車中、後続の乗合バスが追突し、乗客1名が重傷、13名が軽傷。	栃木県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
G1120501-02	平成24年4月9日	平成24年5月1日	車両用蓄電器	当該車両用蓄電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1120501-03	平成24年4月17日	平成24年5月1日	電気こんろ （HK-1102（株式会社日立ハウステック（現　株式会社ハウステック）製ミニキッチン「KM-903S」に組み込まれたもの）：松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社））	当該電気こんろ及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物（紙類等）に引火したものと考えられる。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120501-04	平成24年4月8日	平成24年5月1日	電子レンジ（NE-AT70：松下住設機器株式会社（現　パナソニック株式会社））	当該電子レンジの使用開始直後、異音とともに当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。事故原因は、当該製品の内部部品（ダイオードブリッジ）に製造上のばらつきがあり、部品内部のはんだ部の劣化が進み、はんだクラックが生じるため、スパークが発生し、出火に至ったものと考えられる。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1120501-05	平成24年4月8日	平成24年5月1日	バッテリーパック（ノートパソコン用）	当該バッテリーパックを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1120501-06	平成24年4月7日	平成24年5月1日	電気ケトル（SEK-100：株式会社オークセール（輸入事業者））	当該電気ケトルの電源を入れてもついたり、つかなかったりしたため、スイッチの入切や電源コードの抜差しを繰り返したところ、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1120501-08	平成24年4月28日	平成24年5月1日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120501-09	平成24年4月28日	平成24年5月1日	エアコン（天井埋込型）	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120501-10	平成24年4月	平成24年5月1日	エアコン（室外機）	当該エアコン（室外機）を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120501-15	平成24年4月27日	平成24年5月1日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120502-03	平成24年4月18日	平成24年5月2日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120502-05	平成24年4月30日	平成24年5月2日	温水洗浄便座	当該温水洗浄便座を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120502-10	平成24年4月25日	平成24年5月2日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120502-11	平成24年4月29日	平成24年5月2日	電気冷蔵庫	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
E3120503-01	平成24年5月1日	平成24年5月3日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが走行中、交差点で停車後、発車したところ、乗客1名が転倒し、右上腕骨骨折の重傷。	青森県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
E3120505-01	平成24年5月4日	平成24年5月5日	運輸サービス(貸切バス)	当該貸切バスが走行中、エンジンルーム付近から出火し、当該貸切バスを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）等			
D2120507-01	平成24年5月3日	平成24年5月7日	ヒューズガス栓 （製造者、型式：不明）	当該ヒューズガス栓の一部を焼損する火災が発生。原因は、消費者が都市ガス用のガスこんろとゴム管を購入し、自身で取り付けたため、ガス栓とゴム管の接続部に隙間が生じ、漏えいしたガスにガスこんろの火が引火したもの。	宮城県	概要公表		・県は、販売事業者に対し、応急措置や点検等を指示するとともに、保安講習会等で周知 ・販売事業者は、県協会発行の家庭用周知文書を改めて手交し、内容を説明			
D2120507-02	平成24年5月2日	平成24年5月7日	ゴム管（迅速継ぎ手なし） （9.5mmガスソフトコード：製造者不明）	当該ゴム管を接続したガスこんろの周辺を焼損する火災が発生。原因は、当該ゴム管がグリルの排熱を受ける位置にあり、グリルを使用する度に熱影響を受け、そこから漏えいしたガスにグリルの燃焼炎が引火したことによる。	東京都	概要公表		事業者において当該製品を交換し、今後の注意点について当該需要家に注意喚起			
G1120507-05	平成24年4月23日	平成24年5月7日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120507-08	平成24年5月5日	平成24年5月7日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120507-11	平成24年2月12日	平成24年5月7日	除雪機	当該除雪機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120507-12	平成24年4月29日	平成24年5月7日	携帯電話機	当該携帯電話機を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	大阪府	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120507-14	平成24年5月1日	平成24年5月7日	電気ストーブ(パネルヒーター)	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120507-15	平成24年4月25日	平成24年5月7日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
D2120508-09	平成24年4月19日	平成24年5月8日	ゴム管(迅速継ぎ手なし) (9.5mmガスソフトコード:住友ゴム工業株式会社)	当該ゴム管及び周辺を焼損する火災が発生。原因は、何らかの要因により接続部が緩み、同部から漏えいしたガスにガスこんろの火が引火したことによる。	東京都	概要公表		事業者においてガスこんろ及びガス栓を撤去し、今後ガスの使用を再開する際の注意点について当該需要家に注意喚起			
G1120508-01	平成24年5月3日	平成24年5月8日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源を含め、現在、原因も調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120508-02	平成24年2月2日	平成24年5月8日	石油ストーブ(開放式) (RX-D18:株式会社コロナ)	当該石油ストーブを使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	愛知県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120508-03	平成24年1月3日	平成24年5月8日	石油ストーブ(開放式) (SX-E21Y:株式会社コロナ)	当該石油ストーブ及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が負傷した。事故原因は、リコールにより示された不具合(確実にロックするまで押さず、ロックの確認をおこなわなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取扱い中　不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る不具合)によるもの。	愛知県	概要公表		・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成20年9月17日に注意喚起を行うとともに、給油タンクの無償点検・修理を実施			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120508-04	平成24年5月3日	平成24年5月8日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山梨県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120508-05	平成24年4月29日	平成24年5月8日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120508-06	平成24年5月4日	平成24年5月8日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120508-09	平成24年4月29日	平成24年5月8日	自動二輪車	当該自動二輪車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120508-10	平成24年4月19日	平成24年5月8日	電子レンジ	当該電子レンジを使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に対応した電気の周波数と異なる地域で使用したことが要因となった可能性を含め、現在、原因を調査中。	山口県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120508-11	平成24年5月2日	平成24年5月8日	換気扇	当該換気扇を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120509-01	平成24年5月3日	平成24年5月9日	送風機（エア遊具用）	当該送風機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120509-02	平成24年2月25日	平成24年5月9日	普通乗用自動車（不明（DBS）：（英）アストンマーチン・ラゴンダ社）	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	愛知県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120509-05	平成24年5月2日	平成24年5月9日	石油給湯機付ふろがま（KIB-426DF：株式会社長府製作所）	当該石油給湯機付ふろがまを使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	秋田県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120509-07	平成24年4月24日	平成24年5月9日	照明器具（天井埋込式）	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	概要公表	関係機関等調査中				
D2120510-01	平成24年5月10日	平成24年5月10日	2口ヒューズガス栓（MC-OF-29PS-R：マツイ機器工業株式会社）	当該2口ヒューズガス栓及び周辺を焼損する火災が発生。原因は、当該ガス栓の未使用側を誤開放したため、ガスこんろの火が漏えいしたガスに引火したものと推定される。なお、未使用側にはキャップが装着されていたが、キャップの隙間からヒューズ機能が働かない程度の微量な漏えいが生じたと推定される。	山口県	概要公表		販売事業者は、社内の保安施策として閉栓カバーの設置を今後も継続実施し、当該事例を保安教育の題材として全社員への教育を実施			
G1120510-01	平成24年5月7日	平成24年5月10日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120510-02	平成24年5月4日	平成24年5月10日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山形県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120510-03	平成24年5月6日	平成24年5月10日	デスクトップパソコン	当該デスクトップパソコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120510-04	平成24年5月10日	平成24年5月10日	電子レンジ	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120510-06	平成24年5月1日	平成24年5月10日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	富山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120511-02	平成24年5月1日	平成24年5月11日	ディスプレイモニター	使用者が外出中、当該ディスプレイモニター及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120511-03	平成24年5月1日	平成24年5月11日	スピーカー	使用者が外出中、当該スピーカー及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120511-04	平成24年4月27日	平成24年5月11日	ガスこんろ(ビルトインこんろ)	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120511-05	平成24年4月18日	平成24年5月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120511-06	平成24年4月29日	平成24年5月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120513-01	平成24年5月13日	平成24年5月13日	宿泊施設 (ホテルプリンス)	当該宿泊施設を焼損する火災が発生し、7名が死亡、3名が重軽傷。発火源も含め、現在、調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				
D2120514-01	平成24年5月12日	平成24年5月14日	ガス栓(2口) (G925-21:光陽産業株式会社)	当該ガス栓及び周辺を焼損する火災が発生。原因は、当該ガス栓の不使用側(ガス機器に接続されていない側)を誤開放したため、ガスこんろの火が漏えいしたガスに引火したものと推定される。	福岡県	概要公表		事業者において当該製品を交換し、今後の注意点について需要家に注意喚起			
G1120514-10	平成24年5月12日	平成24年5月14日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120514-11	平成24年4月9日	平成24年5月14日	電気こんろ	当該電気こんろから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120515-02	平成24年5月12日	平成24年5月15日	空気清浄機 (AP-510H:株式会社オーム電機(輸入事業者))	当該空気清浄機を使用中、外出したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、電流ヒューズの定格容量が設計上容量が大きすぎたことから、当該製品の電源回路の電子部品が内部短絡した際に、電流ヒューズが作動せず、過電流が流れ続けたため異常発熱し、焼損したものと考えられる。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120515-06	平成24年4月26日	平成24年5月15日	電気洗濯乾燥機	当該電気洗濯乾燥機及び当該製品内部(ドラム内)の可燃物(タオル等)を焼損する火災が発生した。当該製品内部の可燃物に残留した油脂成分が酸化熱により自然発火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120516-02	平成24年5月1日	平成24年5月16日	石油ボイラ	当該石油ボイラを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120516-03	平成24年5月7日	平成24年5月16日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120516-06	平成23年9月12日	平成24年5月16日	ウォーターサーバー	当該ウォーターサーバーから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120516-07	平成24年4月24日	平成24年5月16日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120516-08	平成24年5月13日	平成24年5月16日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				
E3120517-01	平成24年5月17日	平成24年5月17日	運輸サービス（乗合バス）	当該乗合バスがバス停で客扱いを終え発車後、満員のため降車できなかった乗客がいたため停車しようとしたところ、当該乗客が転倒し、左大腿骨骨折の重傷。	福岡県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
G1120517-06	平成24年5月15日	平成24年5月17日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120517-07	平成24年5月13日	平成24年5月17日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	富山県	概要公表	関係機関等調査中				
E3120518-01	平成24年5月18日	平成24年5月18日	運輸サービス（貸切バス）	当該貸切バスが走行中、センターラインをはみ出してきた対向車と正面衝突し、乗客1名が左腕骨折の重傷、4名が軽傷。	北海道	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）等			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120518-02	平成24年5月13日	平成24年5月18日	カセットこんろ	当該カセットこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120518-03	平成24年5月16日	平成24年5月18日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120518-04	平成24年5月10日	平成24年5月18日	電気こんろ	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120518-06	平成24年5月7日	平成24年5月18日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120518-07	平成24年5月8日	平成24年5月18日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120518-08	平成24年5月2日	平成24年5月18日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120518-09	平成24年5月7日	平成24年5月18日	エンジン始動用補助電源	当該エンジン始動用補助電源を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120521-02	平成24年5月20日	平成24年5月21日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120521-03	平成24年5月6日	平成24年5月21日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120521-04	平成24年5月6日	平成24年5月21日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120521-05	平成24年5月18日	平成24年5月21日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
D2120522-01	平成24年5月21日	平成24年5月22日	2口ヒューズガス栓(LPガス用) (型式不明:桂精機製作所)	当該ガス栓の周辺を焼損する火災が発生。原因は、ガスこんろを使用する前に、当該ガス栓の不使用側(ガス機器に接続されていない側)を誤開放していたためガスが漏えいし、ガスこんろを使用中に引火したものと推定される。なお、未使用側にはキャップが取り付けられていたが、キャップとガス栓に隙間が空いていたため、ヒューズ機能が働かない程度の流量のガスが漏えいしたと推定される。	兵庫県	概要公表		・県は、販売事業者に対し、消費者の誤操作による事故の防止対策を指示 ・販売事業者は、当該消費者の設備については一口のガス栓に交換し、同様の事故防止のため全事業所に事故概要を周知するとともに、閉栓カバーの取付を促進			
G1120522-02	平成24年5月16日	平成24年5月22日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120522-08	平成24年5月6日	平成24年5月22日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120522-09	平成24年5月10日	平成24年5月22日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120522-10	平成24年5月18日	平成24年5月22日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120523-02	平成24年5月14日	平成24年5月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120523-04	平成24年4月22日	平成24年5月23日	ウォーターサーバー（YO-01L：株式会社ナック（輸入事業者））	当該ウォーターサーバーを使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の内部部品（バイメタルサーモ：温水に関わる温度調節部品）が過熱し、発煙した可能性を含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1120523-08	平成24年5月16日	平成24年5月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120524-06	平成24年5月17日	平成24年5月24日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120524-07	平成24年5月4日	平成24年5月24日	バス	当該バスを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
D2120525-02	平成23年5月11日	平成24年5月25日	2口ヒューズガス栓（LPガス用）（製造者、型式不明）	当該ガス栓及び周辺を焼損する火災が発生。原因は、ガスこんろを使用する前に、当該ガス栓の不使用側（ガス機器に接続されていない側）を誤開放していたためガスが漏えいし、ガスこんろの点火操作を行った際に引火したものと推定される。なお、当該ガス栓はヒューズガス栓であったが、ガス栓が焼損したことからヒューズ機構が作動しなかった原因は不明である。	香川県	概要公表		・県は、消費者に対し、事故発生時には規模にかかわらず販売事業者に連絡するよう指導し、また、販売事業者に対し、消費先に交換期限切れの調整器及び高圧ホースが設置されていないか確認するとともに、未使用のガス栓に閉栓カバーの設置を促進するよう指導 ・販売事業者は、当該消費先のガス栓を交換するとともに、未使用ガス栓にはゴムキャップを装着			
E3120525-01	平成24年5月10日	平成24年5月25日	運輸サービス（貸切バス）	当該貸切バスが走行中、道路上のくぼみを通過した際の車体の弾みにより、後部座席に乗車していた乗客1名が通路に転落し、腰椎圧迫骨折の重傷。	北海道	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）等			
G1120525-03	平成24年5月13日	平成24年5月25日	カセットボンベ	当該カセットボンベを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120525-04	平成24年4月18日	平成24年5月25日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120525-05	平成24年5月24日	平成24年5月25日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120528-08	平成24年5月22日	平成24年5月28日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120528-09	平成24年5月21日	平成24年5月28日	パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）	当該パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
E3120529-01	平成24年5月14日	平成24年5月29日	運輸サービス（乗合バス）	当該乗合バスが走行中、交差点を青信号で直進しようとしたところ、左方から赤信号で交差点に進入してきた貨物自動車と衝突し、乗客1名が頚髄損傷の重傷。	静岡県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
G1120529-04	平成24年4月6日	平成24年5月29日	照明器具	当該照明器具から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120529-10	平成24年5月28日	平成24年5月29日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	徳島県	概要公表	関係機関等調査中				
E3120530-01	平成24年4月13日	平成24年5月30日	運輸サービス（乗合バス）	当該乗合バスが走行中、交差点の手前で減速後、加速したところ、乗客1名が転倒し、仙骨骨折の重傷。	石川県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
G1120530-02	平成24年5月25日	平成24年5月30日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120530-03	平成24年5月6日	平成24年5月30日	空気清浄機(MCZ65J-W:ダイキン工業株式会社(輸入事業者))	当該空気清浄機を使用中、異臭と発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120530-05	平成24年5月9日	平成24年5月30日	電気瞬間湯沸器	当該電気瞬間湯沸器から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120530-06	平成24年5月27日	平成24年5月30日	カートリッジ式ガス湯沸器	当該カートリッジ式ガス湯沸器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120530-07	平成24年5月29日	平成24年5月30日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120530-09	平成24年5月29日	平成24年5月30日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120531-05	平成24年5月16日	平成24年5月31日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120531-09	平成23年8月30日	平成24年5月31日	発電機	当該発電機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	宮城県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
E2120601-01	平成24年5月1日	平成24年6月1日	複合系遊具(丸太橋)	当該遊具(丸太橋)を渡っていたところ、前方より他の児童が来たため、避けようとしてバランスを崩し、側面のネットの間から落下し、左上腕部開放骨折及び左前腕部骨折の重傷。	静岡県	概要公表		施設管理者において、当該丸太橋の前後にボードを設置し、通行止めの措置を実施			
E3120601-01	平成24年6月1日	平成24年6月1日	運輸サービス(貸切バス)	当該貸切バスが走行中、エンジンルームから出火し、当該貸切バスを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)等			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120601-03	平成24年5月4日	平成24年6月1日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
E3120604-01	平成24年6月3日	平成24年6月4日	運輸サービス(貸切バス)	当該貸切バスが走行中、エンジンルームから出火し、当該貸切バスを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	石川県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)等			
E3120604-02	平成24年6月4日	平成24年6月4日	旅客鉄道事業 (東日本旅客鉄道株式会社)	列車が走行中、ドアの開閉を確認する表示灯が消灯したため、非常ブレーキを使用して列車を停止し、ドアの状況を確認したところ、3両目の右側後ろのドア1箇所が開いていた。現在、原因を調査中。	福島県	概要公表	関係機関等調査中	車両電圧値の一斉点検を実施			
G1120604-03	平成24年6月2日	平成24年6月4日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福島県	概要公表	関係機関等調査中				
D2120605-01	平成24年6月5日	平成24年6月5日	金属可とう管 (製造者、型式:不明)	当該金属可とう管を接続したガスこんろを焼損する火災が発生。原因は、ガスこんろを買い換えて取り付ける際に取付業者が当該金属可とう管を再使用したため、当該製品とガスこんろの接続部よりガスが漏えいし、ガスこんろを着火した際の火に引火したものと推定される。	千葉県	概要公表		事業者において当該製品を交換し、今後の注意点について取付業者に注意喚起			
G1120605-01	平成24年5月31日	平成24年6月5日	ノートパソコン	当該ノートパソコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120605-02	平成24年5月30日	平成24年6月5日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120605-03	平成24年6月3日	平成24年6月5日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120605-04	平成24年5月31日	平成24年6月5日	アイロン	当該アイロンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120605-05	平成24年5月26日	平成24年6月5日	ルーター（パソコン周辺機器）	当該ルーター（パソコン周辺機器）及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1120605-07	平成24年5月23日	平成24年6月5日	デスクヒーター（DC-2456P：松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社）（輸入事業者））	当該デスクヒーターのスイッチを入れたまま外出して戻ったところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、1名が負傷した。事故原因は、当該製品内のヒーター線が遊離し、ねじれ等により断線、スパークが生じ、ヒーター線周辺が異常過熱を起こし出火に至ったものと考えられるが、現在、調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1120605-08	平成24年5月14日	平成24年6月5日	スチームアイロン	当該スチームアイロンを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
E2120606-01	平成24年5月26日	平成24年6月6日	滑降系遊具（すべり台）	当該滑降系遊具（すべり台）を使用していた幼児が、滑り台の踊り場から地面に落下し、頭蓋骨及び右手首の骨にひびが入る重傷。	山形県	概要公表		施設管理者において、踊り場からの転落防止兼着座姿勢への誘導パネル及び転落防止柵を設置し安全な姿勢で滑り出せる措置を実施			
G1120606-01	平成24年5月23日	平成24年6月6日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	徳島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120606-02	平成24年6月4日	平成24年6月6日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120606-03	平成24年5月27日	平成24年6月6日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福井県	概要公表	関係機関等調査中				
D2120607-01	平成24年6月7日	平成24年6月7日	ゴム管（迅速継ぎ手なし）（9.5mmガスソフトコード：製造者不明）	当該ゴム管を接続したガスこんろの周辺を焼損する火災が発生。原因は、ガスこんろをガス栓に近い位置で使用していたため、火熱により当該ゴム管が熱影響を受け、そこから漏えいしたガスにガスこんろの火が引火したことによる。	東京都	概要公表		事業者において当該製品を交換し、今後の注意点について当該需要家に注意喚起			
G1120607-01	平成24年6月4日	平成24年6月7日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大分県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120607-02	平成24年6月5日	平成24年6月7日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120607-03	平成24年6月1日	平成24年6月7日	ウォーターサーバー	当該ウォーターサーバーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120607-07	平成24年4月15日	平成24年6月7日	軽自動車	当該軽自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
E3120608-01	平成24年6月8日	平成24年6月8日	運輸サービス（乗合バス）	当該乗合バスを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
G1120608-01	平成24年6月1日	平成24年6月8日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	香川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120608-02	平成24年6月4日	平成24年6月8日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120608-04	平成24年5月20日	平成24年6月8日	ガス衣類乾燥機	当該ガス衣類乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120608-06	平成24年6月7日	平成24年6月8日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
D2120611-01	平成24年6月9日	平成24年6月11日	ゴム管（迅速継ぎ手なし）（9.5mmガスソフトコード：製造者不明）	当該ゴム管及び周辺を焼損する火災が発生。原因は、当該ゴム管の差込不足により、ガスこんろとの接続部よりガスが漏えいし、ガスこんろ点火時に引火したことによる。	埼玉県	概要公表		事業者において当該製品を交換し、今後の注意点について当該需要家に注意喚起			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
E3120611-01	平成24年6月6日	平成24年6月11日	運輸サービス（タクシー）	当該タクシーが走行中、運転手が意識を失い、街路樹等に衝突し、乗客1名が両足大腿骨骨折の重傷。	北海道	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）等			
G1120611-01	平成24年5月21日	平成24年6月11日	電気こんろ	当該電気こんろの周辺を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120611-02	平成24年6月3日	平成24年6月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120611-05	平成24年6月9日	平成24年6月11日	電気洗濯機	当該洗濯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120611-06	平成24年5月28日	平成24年6月11日	カーナビゲーション	当該カーナビゲーションを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長野県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120611-09	平成24年5月26日	平成24年6月11日	接続ユニット（太陽光発電システム用）	当該接続ユニット（太陽光発電システム用）及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の上部に穴（通気孔）が開いており、屋外に設置されていたことから、風雨の強い時に内部に水が浸入し、接続端子部でトラッキング現象が発生し、発熱・出火に至った可能性又は据付工事の内部配線の締付不良が要因となった可能性を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120611-10	平成24年5月27日	平成24年6月11日	電気洗濯機	火災報知機が鳴動したため確認すると、当該電気洗濯機及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品を故障したまま使用していたことが要因となった可能性を含め、現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120611-11	平成24年2月4日	平成24年6月11日	DVDレコーダー	当該DVDレコーダー及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120612-03	平成24年6月8日	平成24年6月12日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120612-06	平成24年6月7日	平成24年6月12日	エアコン（室外機）	当該エアコン（室外機）を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120613-02	平成24年5月20日	平成24年6月13日	デスクトップパソコン（Dimension 2400c：デル株式会社（輸入事業者））	当該製品の電源を入れ、使用する際、当該製品を焼損する火災が発生した。事故原因は、電源供給ユニットに取り付けられたコネクターのはんだ付け工程でばらつきが生じ、はんだ付けが不十分な部分で電気抵抗が大きくなり、発熱・出火に至ったものと考えられる。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1120613-03	平成24年6月9日	平成24年6月13日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120614-02	平成24年6月7日	平成24年6月14日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	高知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120614-03	平成24年6月10日	平成24年6月14日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120614-04	平成24年5月22日	平成24年6月14日	携帯ゲーム機	当該携帯ゲーム機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120615-02	平成24年1月16日	平成24年6月15日	石油ストーブ	当該石油ストーブから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120615-10	平成24年3月4日	平成24年6月15日	電気ストーブ	当該電気ストーブから出火し、当該製品の周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120615-12	平成24年6月15日	平成24年6月15日	外食サービス	当該飲食店で炭火を用いた調理・飲食を提供中、客30名が気分が悪くなり救急搬送されたもの。 （傷病名：一酸化炭素中毒、程度：中等症4名、軽症26名）	岐阜県	概要公表					未進展

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
E2120618-01	平成24年6月17日	平成24年6月18日	遊園地に設置された遊戯施設（軽井沢おもちゃ王国:ドラゴンコースター）	当該遊戯施設の運転中に、乗客1名が転落し、右腕骨折等の重傷。現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
E3120618-01	平成24年6月18日	平成24年6月18日	運輸サービス（自家用有償旅客運送自動車）	当該自家用有償旅客運送自動車が乗客を移送中、右折待ちで停車していたところ、後ろから貨物自動車が追突したため、追突の弾みで対向車線にはみ出し、対向車線を走行してきた貨物自動車と衝突し、乗客1名が死亡。	茨城県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）等			
G1120618-06	平成24年6月16日	平成24年6月18日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120618-07	平成24年6月7日	平成24年6月18日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120618-09	平成24年6月14日	平成24年6月18日	電気ケトル	当該電気ケトルを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120618-10	平成24年6月9日	平成24年6月18日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120618-16	平成24年6月16日	平成24年6月18日	電気あんか	当該電気あんかを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120618-18	平成24年5月2日	平成24年6月18日	石油ふろがま（CK-11S:株式会社長府製作所）	当該石油ふろがまを使用中、停電したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、機器の修理、点検及び空焚き防止装置の作動状況を判定するため、一時的に使用する点検用コネクター（空焚き防止装置を働かせないようにするもの）を修理・点検後に戻し忘れたため、空焚きとなった際に空焚き防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。	福島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120619-01	平成24年6月17日	平成24年6月19日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120620-11	平成24年1月9日	平成24年6月20日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120620-12	平成23年11月1日	平成24年6月20日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120621-02	平成24年4月12日	平成24年6月21日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	沖縄県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120622-01	平成24年6月17日	平成24年6月22日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120622-02	平成24年5月15日	平成24年6月22日	電気洗濯機	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1120622-03	平成24年6月16日	平成24年6月22日	電気こんろ	当該電気こんろの周辺を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1120622-04	平成24年6月21日	平成24年6月22日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120622-14	平成24年6月21日	平成24年6月22日	電気洗濯機	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
E3120625-01	平成24年6月19日	平成24年6月25日	旅客鉄道事業（福井鉄道株式会社）	列車が1両目の右後ろ側のドアが開いた状態で駅に進入した。現在、原因を調査中。	福井県	概要公表	関係機関等調査中	ドアエンジンのボルトの緩みの管理強化			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
E3120625-02	平成24年6月25日	平成24年6月25日	運輸サービス（貸切バス）	当該貸切バスが走行中、エンジンルームから出火し、当該貸切バスを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	石川県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）等			
G1120625-01	平成24年6月19日	平成24年6月25日	空気清浄機	病院で、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120625-04	平成24年6月23日	平成24年6月25日	電子レンジ	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120625-08	平成24年6月21日	平成24年6月25日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120626-01	平成24年6月12日	平成24年6月26日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120626-09	平成24年6月18日	平成24年6月26日	軽自動車	当該軽自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120627-05	平成24年6月17日	平成24年6月27日	電気冷蔵庫（LR-A17PS：LG電子ジャパン株式会社（現LG Electronics Japan株式会社）（輸入事業者））	当該電気冷蔵庫から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。事故原因は、コンデンサの製造不良により、コンデンサ内部の酸化が進行し、規定以上の電気抵抗が生じ、これに伴い発熱、出火したものと考えられる。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120627-06	平成24年6月24日	平成24年6月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120627-09	平成24年6月19日	平成24年6月27日	エレベーター	当該エレベーターを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120627-10	平成24年6月26日	平成24年6月27日	脚立（三脚）	当該脚立のはしごの支柱が折損したため、使用者が転落し、骨盤骨折の重傷。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
E3120628-01	平成24年6月22日	平成24年6月28日	運輸サービス（乗合バス）	当該乗合バスが乗車扱い後、発車したところ、乗客1名が転倒し、左前腕部骨折の重傷。	佐賀県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
G1120628-03	平成24年6月27日	平成24年6月28日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120628-04	平成24年6月13日	平成24年6月28日	風呂釜	当該風呂釜を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120628-05	平成24年6月26日	平成24年6月28日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
D2120629-01	平成24年6月29日	平成24年6月29日	ガス栓 （151-318：（株）藤井合金製作所）	当該ガス栓の周辺を焼損する火災が発生。原因は、ガスこんろを使用する前に、当該ガス栓の不使用側（ガス機器に接続されていない側）を誤開放していたためガスが漏えいし、ガスこんろの火に引火したものと推定されるが、特定には至らなかった。	京都府	概要公表			関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
D2120629-02	平成24年6月29日	平成24年6月29日	風呂釜 （OK-AR型-LE：（株）オカキン）	当該風呂釜を焼損する火災が発生。原因は、機器の使用を繰り返すうちに、ガスの供給圧力の変動に応動する比例弁（ガバナ部のゴム製ダイヤフラム）に、過大な応力が加わったことと、経年劣化によりダイヤフラムに亀裂が生じ、燃焼時にガバナ蓋の大気開放孔を通じ漏えいしたガスに引火し、事故に至ったものと推定されるが、特定には至らなかった。	大阪府	概要公表			関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
E2120629-01	平成24年6月24日	平成24年6月29日	上下動系遊具（シーソー）	当該シーソーを使用中、着座部の一部が老朽化により割れたため、地面に落ち、右上腕骨顆上骨折の重傷。	千葉県	概要公表		施設管理者において、老朽化しているシーソーを撤去			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
E3120629-01	平成24年6月28日	平成24年6月29日	運輸サービス（乗合バス）	当該乗合バスが降車扱い中、降車扉を閉めたところ、扉が降車中の乗客に接触したため、乗客が車外へ転倒し、左大腿骨頸部骨折の重傷。	神奈川県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
G1120629-04	平成24年6月5日	平成24年6月29日	安定器（照明器具用）	体育館において、当該安定器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山梨県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120629-05	平成24年6月7日	平成24年6月29日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120629-08	平成24年6月22日	平成24年6月29日	バッテリー（電動リール用）	当該バッテリーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120629-09	平成24年6月28日	平成24年6月29日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120629-11	平成24年4月17日	平成24年6月29日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120629-12	平成24年6月22日	平成24年6月29日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120629-13	平成24年6月21日	平成24年6月29日	電気カーペット	当該電気カーペットを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120629-14	平成24年6月28日	平成24年6月29日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
G1120629-15	平成24年5月26日	平成24年6月29日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山口県	概要公表	関係機関等調査中				

別紙2

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

イ. 地方公共団体等からの通知

・平成24年4月1日から平成24年6月30日までに通知のあった事案及び前回公表時（平成24年8月27日公表）に、原因分析及び対策検討着手の処理状況であった事案に関する追跡状況について掲載
・矢印が付いている箇所は、前回公表時から、本公表で処理状況が移動した事案

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
090914-002	平成21年9月12日	平成21年9月14日	パソコン（EEEPC901-BK001X(ASUSブランド)：株式会社ユニティ（ASUSブランド）（輸入事業者））	当該ノート型パソコン（購入後1年）が、2回の爆発音の後、火を噴き、煙をあげ、カレンダーなどが焼けた。事故原因は、当該製品のバッテリーに何らかの異常があり、バッテリー内のセルの内圧が上昇して高圧ガスが放出されたことにより出火したものと考えられる。	神奈川県	概要公表	● →	事業者において、ホームページ上にて、該当するバッテリーであるかの確認を呼びかけるとともに、該当機種についてはバッテリーの無償交換を実施			
100414-002	平成22年2月15日	平成22年4月14日	折りたたみ式傘	当該折りたたみ式傘を収納しようとした際に、柄の部分が飛び出し、目の下を打ち網膜裂孔。現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
100528-002	平成22年4月27日	平成22年5月28日	台所収納庫（F-504：株式会社フジモク）	当該台所収納庫のガラス戸が外れ右足の甲に落下し、立方骨骨折。調査の結果、 〇当該製品のガラス扉に肩が接触した際、ガラス部分が外れて負傷した。 〇当該製品は、組み立て式の戸棚であり、ガラス扉はU字型金具及びビスにより固定される構造であった。 〇当該製品に破損や変形、割れは認められなかった。 〇ガラス扉の固定ビスをきつく締めた状態から、ガラス扉を開閉する耐久性試験を10,000回実施したが各部に異常は認められず、ガラス扉にガタ付きは生じなかった。 ●当該製品のガラス扉の固定ビスが緩んだ状態で、ガラス扉に肩が接触したため、扉が外れて落下したものと推定されるが、ビスは容易に緩まないことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	兵庫県	概要公表	● →	→	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
100609-004	平成22年5月8日	平成22年6月9日	折り畳み自転車（A-RideX　TWT0026：株式会社価格ネット（輸入事業者））	当該折り畳み自転車で走行中、段差を通過しようとした際、当該製品のフレームが折れ、前方へ転倒し、負傷。当該製品については、2つの機関が調査を実施、1つの機関は強度に問題があると結論。他方は現在も詳細を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中	事業者がホームページにて、当該製品を段差のある道路などで使用しないように注意喚起			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
100730-003	平成22年7月27日	平成22年7月30日	自転車 （24インチCTB：上尾工業株式会社）	当該自転車で走行中に前輪がロックし、転倒し、前頭部骨折の重傷。調査の結果、 ○前輪ﾀｲﾔが前ﾎｰｸ左側に接触しﾘﾑは前ﾌﾞﾚｰｷ左側に接触して前輪が回転しない状態 ○本体ﾌﾚｰﾑには破損や変形等の異常は認められず前ﾊﾌﾞのみが破損 ○ｽﾎﾟｰｸに曲がりはみられず異物が挟まった痕跡は認められず ○ｽﾎﾟｰｸを取り外した前輪のﾘﾑには変形や接触痕は認められず ○破断した前ﾊﾌﾞ右側のｽﾎﾟｰｸ穴の周囲に引け巣（空洞）が認められたが破断していないｽﾎﾟｰｸ穴を使用してﾊﾌﾞﾂﾊﾞの強度試験を実施したところ同様に引け巣が認められたものの強度に異常は認められず ●当該品は前ﾊﾌﾞの破損、前輪の変形及び前ﾎｰｸへの接触跡が認められたことから当該品で走行中何らかの要因で前輪が変形して前ﾎｰｸなどに接触し急制動となって転倒し事故に至ったものと考えられる。なお前ﾊﾌﾞが破損していたが走行中に破損したのか転倒時に破損したのかが不明なことから製品起因か否かを含め事故原因の特定には至らず。	大阪府	概要公表	→	→	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
100802-001	平成22年7月19日	平成22年8月2日	玩具（室内遊具） （02-07型（ブランコパークDX）：株式会社アガツマ）	幼児が当該玩具（室内遊具）で遊んでいた際に、当該製品から落下し、当該製品の部品が刺さり、負傷。現在、詳細を調査中。	高知県	概要公表	関係機関等調査中	事業者において、平成22年8月12日にホームページにて注意喚起を行い、平成22年8月13日から対象製品の無償部品交換			
100824-001	平成22年7月23日	平成22年8月24日	スチームクリーナー （SC1000：ケルヒャージャパン株式会社）	当該スチームクリーナーを使用後、当該製品本体のバルブを回したところ、熱い蒸気が噴出し、顔面付近を火傷。調査の結果、 ○当該製品の電源を切って30分～1時間ほど放置した後、当該製品の安全バルブを3回ほど回したところ、バンという音と共にスチームが吹き上がった。 ○当該製品の本体には、破損や変形などの異常は認められなかった。 ○使用状況を再現した結果、1時間程度では安全バルブが開くことはなく、時間をおいて安全バルブが開く状態で開けてもスチームは噴き出なかった。 ○使用状況と異なり、残圧がある状態で安全バルブが開くようにすると少し回しただけでスチームが出た。 ●当該製品には、変形などの異常は認められず、使用状況の再現した際もスチームが噴き上がることはなかったが、事故当時の使用状況と異なる方法ではスチームが出たことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	兵庫県	概要公表	→	→	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
100830-002	平成22年8月21日	平成22年8月30日	折り畳み自転車	当該折り畳み自転車で走行中、ハンドルが下がり転倒し、頸椎等を損傷する重傷。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
100901-003	平成22年7月22日	平成22年9月1日	折り畳み自転車	当該折り畳み自転車で走行中、ハンドル操作が不能となり転倒し、左腕骨折の重傷。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	神奈川県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
101013-003	平成22年9月20日	平成22年10月13日	滑走系遊具（ターザンロープ）	当該遊具を使用中、ワイヤが抜け落ち、落下した滑車が使用者に当たり、足首を骨折する重傷。 調査の結果、ワイヤグリップの固定方法の問題として、ワイヤグリップの装着方法（ワイヤグリップの数と装着の向き等）に問題があった。また、維持管理の問題として、ワイヤ固定金具内部の点検が未実施であったことや、定期的にワイヤグリップのナットの増し締めを行っていなかったことが事故原因と特定。	北海道	概要公表	当該遊具については、古い遊具であることから、事故原因箇所のほか、その他の部分についても、総合的に点検した結果、支柱、梁など重要部材等が劣化していること、また、安全領域が確保できていない状況にあることなどから、現在、撤去する方向で検討中（現在、使用禁止中）				
101015-002	平成22年7月25日	平成22年10月15日	自転車	当該自転車で走行中に前輪のスポークが破損してロック状態となり、転倒し、右腕を骨折する重傷。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	長崎県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
101025-002	平成22年10月23日	平成22年10月25日	折り畳み自転車	当該折り畳み自転車で走行中、サドルが急に下がり、地面に左足を着いた際に足首を骨折する重傷。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	大阪府	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
101104-001	平成22年11月1日	平成22年11月4日	電気ストーブ	当該電気ストーブの運転を開始後、しばらくして異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生しており、1名が煙を吸い軽傷。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	長野県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
101217-002	平成22年11月3日	平成22年12月17日	電気湯沸器	火災報知器が鳴動したため確認すると、火災が発生しており1名が死亡。現場に当該電気湯沸器があった。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	東京都	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
110114-002	平成22年12月30日	平成23年1月14日	電気ストーブ（オイルヒーター） （HD3479：日本フィリップス株式会社（現　株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン）（輸入事業者））	当該電気ストーブ及び周辺を焼損する火災が発生。事故原因は、生産初期段階での作業不良品が混入していたため、火災に至ったものと考えられる。	東京都	概要公表	→	事業者において、平成13年10月16日に社告及び同社ホームページに掲載し、当該製品を含む対象製品について無償点検・修理を実施			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
110202-001	平成23年1月30日	平成23年2月2日	電気ストーブ	当該電気ストーブを使用し、スイッチは切らずに当該製品の電源プラグをコンセントから抜いたところ、しばらくして当該製品の一部を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	兵庫県	概要公表	●			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
110203-003	平成23年1月24日	平成23年2月3日	湯たんぽ	当該湯たんぽを台の上に置き、熱湯を入れ、蓋をして湯たんぽカバーに入れようとしたところ、当該製品の亀裂から熱湯がこぼれ、火傷を負う重傷。当該製品から熱湯がこぼれた状況も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
110221-001	平成23年2月14日	平成23年2月21日	電気蓄熱式湯たんぽ（HE-009：株式会社ジーワントレード）	当該電気蓄熱式湯たんぽを蓄熱中、当該製品が破裂し、腹部等に火傷を負う重傷。 〇当該品は本体（ﾅｲﾛﾝ製、3層構造）の融着部の外側2層に約140㎜の範囲で破れ最も内側の層には約5㎜の穴があいており本体内部の塩化ﾅﾄﾘｳﾑ水溶液が漏れ出していた。また本体の最も外側の層（織物）は融着部の近傍に目寄れを確認 〇当該品の本体及び蓄熱充電ﾌﾟﾗｸﾞのｻｰﾓｽﾀｯﾄは正常に作動し異常は認められず 〇蓄熱後の同等品に約50㎏の重りを載せても液漏れや破損は認められず 〇事故時使用者は当該品を蓄熱中に当該品の横で眠っていた ●当該品は何らかの理由により本体の内部圧力が上昇したことによって当該品が破裂して内容液が漏れたものと推定されるが当該製品のｻｰﾓｽﾀｯﾄには異常は認められず詳細な使用状況が不明なことから製品起因か否かを含め事故原因の特定には至らず．取扱説明書には「本器の耐荷重は50㎏ですので体重をかけたり本器に座ったりしないでください」「本体を保温袋の中に入れて足先から離してご使用ください」旨記載。	兵庫県	概要公表	●		関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
110314-004	平成23年3月8日	平成23年3月14日	自転車用幼児座席	幼児を当該自転車用幼児座席に乗せて自転車で走行中、幼児の足が車輪に巻き込まれ裂傷、打撲を負う重傷。転倒等の衝撃により、足乗せ部の前側支柱の取付板に亀裂が発生し、破損した可能性があるが、脱落した部品の一部が回収されておらず、使用時の状況などが不明であるため、原因の特定はできなかった。	大阪府	概要公表	●		関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
110316-001	平成22年11月15日	平成23年3月16日	介護ベッド用手すり	当該介護ベッド用手すりのすき間に右腕が挟まり、腕に神経障害を負う重傷。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	大阪府	概要公表	●			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
110322-001	平成23年3月10日	平成23年3月22日	こんろ（液体燃料用）	当該こんろを使用中、火が消えたため、液体燃料を注入したところ、火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	埼玉県	概要公表	●		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
110418-001	平成23年4月11日	平成23年4月18日	食器乾燥機	当該食器乾燥機及び周辺を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	岡山県	概要公表	●		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
110525-001	平成22年8月18日	平成23年5月25日	長靴	当該長靴を履いて農作業をしていた使用者が、倒れている状態で発見され、病院に搬送された。当該製品に覆われた部分に低温火傷を負っていた。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	高知県	概要公表	●		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
110531-001	平成23年5月24日	平成23年5月31日	スチームモップ（RCW-05PK：スリーアップ株式会社）	当該スチームモップを使用中、取っ手が折れて高温の蒸気が左手にかかり、火傷。調査の結果、 〇当該製品で床拭き中、左手で握っていたスイッチが折れ、その瞬間に樹脂が溶ける臭いがし、同時に熱い蒸気が噴き出して左手にかかり、火傷を負った。 〇当該製品上部のハンドルにあるスイッチが折れており、電源がON状態で止まっていた。 〇本体上部の水タンク収納部は変形しており、通電するとポンプは作動するが、ボイラーまで水が供給されなかった。 〇ホースと直結して動作確認したところ、周囲に蒸気を噴き出すことが無く、正常に噴出口からスチームが出ることが確認できた。 〇サーモスタットや他の部品などには、異常が認められなかった。 ●当該製品のスイッチが折れたため、ON状態が継続してボイラーが空焚き状態となったものと推定されるが、蒸気が周囲に噴き出すことがなく、詳細な使用状況も不明なことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	大阪府	概要公表	●		→ 関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
110701-002	平成23年6月26日	平成23年7月1日	ガス炊飯器	当該ガス炊飯器、接続部及びゴム管を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	東京都	概要公表	●		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
110713-006	平成23年7月6日	平成23年7月13日	空気清浄機	当該空気清浄機及び周辺を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	千葉県	概要公表	●			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
110729-004	平成23年6月10日	平成23年7月29日	ガスこんろ（LPガス用）（DW32D8JTR：株式会社ハーマン）	当該ガスこんろで調理中、当該製品から片手鍋が落下し、火傷を負った。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	東京都	概要公表	●			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
110729-006	平成23年7月13日	平成23年7月29日	除湿機	集合住宅の一室が全焼する火災が発生し、現場に当該除湿機があった。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
110801-001	平成23年7月14日	平成23年8月1日	まつげカーラー（ビューラー）（LJ-ECB-05：株式会社ドゥ・ベスト）	当該まつげカーラー（ビューラー）を使用中、当該製品のばね部が破損し、目を負傷。調査の結果、 〇当該製品の開閉に使用されているねじりばねは、ねじりばね付近で斜めに裂けるように破断しており、ばねのない側が破損して飛び出していたが、それ以外に異常は認められなかった。 〇破断面はディンプルが若干確認されたが、特徴的な破断面は確認されなかった。 〇ねじりばねのねじり部の大部分は、ハンドル部に覆われていた。 〇当該製品と同等品のねじりばねを比較して、硬さ、切断面、組成に顕著な違いは認められなかった。 〇当該製品の使用期間は約3か月で、平日はほぼ毎日使用していた。 ●当該製品は、ねじりばねが何らかの要因で強度が低下したため、使用時におけるハンドルの開閉により応力が集中してばねが破断したものと推定されるが、破断面付近において傷が認められないことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	神奈川県	概要公表	●		関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
110801-002	平成23年4月11日	平成23年8月1日	電動アシスト自転車	当該電動アシスト自転車で走行中、ブレーキをかけた際、右ブレーキワイヤーが切れたため、止まれず、車に衝突し、負傷。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	東京都	概要公表	●			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
110808-003	平成23年4月22日	平成23年8月8日	冷却スプレー	当該冷却スプレーを衣類の上から吹きつけたところ、何らかの原因で当該製品のガスに引火し、左大腿を熱傷の重傷。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	新潟県	概要公表	●			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
110808-006	平成23年8月5日	平成23年8月8日	自転車	当該自転車のブレーキをかけたところ、前方に飛ばされ転倒し、右手首骨折の重傷。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	北海道	概要公表	●		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
110823-006	平成23年8月15日	平成23年8月23日	幼児用乗物（三輪車）（くまのプーさんかじとりトーク三輪車2：アイデス株式会社）	幼児が当該幼児用乗物（三輪車）で遊んでいたところ、指を負傷した。調査の結果、 〇幼児が当該製品で遊んでいたところ負傷したが、事故時の状況は確認できなかった。 〇当該製品の背もたれを固定する背もたれパイプのロックピンは、背もたれパイプ内に入り込み、背もたれが固定できない状態であった。 〇当該製品は組立式で、背もたれは購入者が組み付けるものであったが、背もたれパイプのロックピンが入り込んだ原因は特定できなかった。 〇背もたれのロックは、背もたれ背面のボタンで確認できるようになっていた。 ●当該製品の背もたれパイプのロックピンがパイプ内に入り込み、背もたれがロックできない状態であったことから、幼児が当該製品で遊んでいた際に、背もたれが上部に動いたことにより生じた隙間で指を挟み負傷したものと推定されるが、ロックピンがパイプ内に入り込んだ原因や詳細な使用状況が不明なことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	北海道	概要公表	●		→	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
110902-003	平成23年7月20日	平成23年9月2日	椅子（0053B-MSC：株式会社リアルシステム）	当該椅子に座っていたところ、脚部と座面を接合している金具が折れ、後方へ転倒し、頚椎捻挫の負傷。事故品は、溶接部の固定金具側が板厚の半分程度しか溶け込んでおらず、端部も溶接されていなかったことから、溶接部の強度が不足し、使用時に加えられる荷重により溶接部が破断したものと推定される。 また、支柱を圧入接合する座面側台座部穴の真円度が悪く、支柱にガタがあったため、座面の前後に偏荷重が生じ、溶接部に応力が集中したことも事故発生に影響したものと考えられる。	栃木県	概要公表	●	→			
110922-002	平成23年9月9日	平成23年9月22日	自転車	当該自転車で走行中、前輪がロックし、転倒、負傷した。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	北海道	概要公表	●		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
110927-001	平成23年9月14日	平成23年9月27日	密閉式（BF式）ガスふろがま（都市ガス用）（GF-651SB：高木産業株式会社）	可燃性ガスのスプレーを使用し、浴室の扉を清掃後、当該密閉式（BF式）ガスふろがまの点火操作をしたところ、爆発して周辺が破損し、１名が火傷を負う火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	東京都	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
111006-002	平成23年7月30日	平成23年10月6日	サンダル	当該サンダルを履いて小走りをしたところ、当該製品の鼻緒が切れ転倒し、右上腕骨大結節骨折の重傷。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	佐賀県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
111007-001	平成23年9月9日	平成23年10月7日	自転車	当該自転車で走行中、転倒し、負傷。当該製品のスタンドが下がり、地面に接触したことにより転倒した可能性を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
111012-002	平成23年10月7日	平成23年10月12日	懸垂運動系遊具（鉄棒）	当該遊具（鉄棒）を使用中、鉄棒の棒がしっかり固定されていなかったため、棒が外れ落下し、胸骨骨折の重傷。なお当該鉄棒には使用禁止の表示板はあったが、地面に落ちていた。	福井県	概要公表	・現在、鉄棒の棒を撤去し、使用禁止措置 ・今後、鉄棒の支柱も撤去予定				
111013-001	平成23年9月29日	平成23年10月13日	照明器具（OL 001 716N：オーデリック株式会社）	当該照明器具及び周辺を焼損する火災が発生。調査の結果、 〇当該製品が設置されていた部屋は、焼損が著しかった。 〇当該製品の電気部品は廃棄されていたため、確認できなかった。 ●当該製品の電気部品が焼損著しく確認できないことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	埼玉県	概要公表			関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
111017-002	平成23年9月11日	平成23年10月17日	ベッド用手すり	利用者が当該ベッドで就寝中、ベッドの手すりに右肘が挟まり、右上腕骨骨幹部骨折の重傷。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
111020-003	平成23年5月13日	平成23年10月20日	圧力鍋（DSJ22-7L：SIS株式会社（輸入事業者））	当該圧力鍋で調理後、当該製品の蓋の取っ手部分を持って、ガスこんろから当該製品を移動させようとしたところ、蓋が外れ、火傷を負った。現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
111108-001	平成23年5月20日	平成23年11月8日	ガスこんろ（都市ガス用）（RBG-31A7S：リンナイ株式会社）	当該ガスこんろの右側こんろを点火操作の際、1名が火傷を負った。当該製品の右側こんろが点火しづらい状況であったこと及び着衣に着火した状況も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
111117-003	平成23年9月26日	平成23年11月17日	自転車	当該自転車にて走行中、車輪がロックし転倒。頚椎捻挫、腰椎捻挫の重傷。後輪外装変速機をハブ軸に固定するディレイラハンガが何らかの外力によって変形したために、ディレイラが後輪に巻込まれ、回転がロックしたと考えられるが、ディレイラハンガを変形させた外力が不明であり、原因の特定はできなかった。	千葉県	概要公表	→		関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
111118-001	平成23年10月7日	平成23年11月18日	自転車	当該自転車で走行中、突然、転倒し、負傷した。当該製品のフロントフォークが破損していた状況及びホイールが曲がっていた状況を含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
111124-003	平成23年9月16日	平成23年11月24日	電動アシスト自転車	当該電動アシスト自転車に跨り、歩道と車道との段差を降りたところ、バランスを崩し、転倒、負傷した。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	神奈川県	概要公表	→	→		関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
111125-003	平成23年9月21日	平成23年11月25日	化粧筆	当該化粧筆を使用後、顔に発疹が生じた。当該製品との因果関係を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
111125-004	平成23年9月21日	平成23年11月25日	化粧筆	当該化粧筆を使用後、顔に発疹が生じた。当該製品との因果関係を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
111128-003	平成23年11月22日	平成23年11月28日	電気冷蔵庫	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
111206-002	平成23年7月31日	平成23年12月6日	乗り物（滑走用）	当該乗り物で芝ゲレンデを滑走中、バランスを崩し、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				
111208-005	平成23年12月5日	平成23年12月8日	トレー（電子レンジ用）	当該トレーの上に冷凍した食品をのせた陶器の皿を置き、電子レンジで解凍していたところ、当該製品及び周辺を焼損。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
111213-003	平成23年10月14日	平成23年12月13日	圧力鍋	当該圧力鍋で調理中、調理物や内容物が吹出し、1名が火傷を負った。事故前から当該製品のパッキンが焼損していた状況を含め、現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
111215-005	平成23年10月29日	平成23年12月15日	容器（ペット用シャンプー）	当該容器のキャップ部を持ち上げたところキャップ部が外れ、落下し、負傷した。当該製品の使用状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	・関係機関等調査中 ・事業者において、再発防止として、今後はキャップを外して販売する方向で検討				
111219-002	平成23年1月16日	平成23年12月19日	湯たんぽ	湯たんぽカバーに当該湯たんぽを入れて使用中、足に低温火傷を負った。当該製品を湯たんぽカバーに入れ長時間皮膚に接触させて使用した可能性を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
111221-001	平成23年12月7日	平成23年12月21日	ポータブルDVDプレーヤー（MPT-703W：セントレードM. E. 株式会社（輸入事業者））	異臭がしたため確認すると、当該ポータブルDVDプレーヤーから発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
111227-003	平成23年12月17日	平成23年12月27日	おがくず炭	七輪と火鉢に当該おがくず炭を入れて使用中、頭痛と吐気で気分が悪くなり入院、一酸化炭素中毒と診断。現在、原因を調査中。	大分県	概要公表	関係機関等調査中				
111228-006	平成23年11月17日	平成23年12月28日	介護用テーブル	折りたたみ式の当該介護用テーブルの端に手をついて立ち上がろうとしたところ、当該製品ごと転倒し、右手の中指と薬指を骨折する重傷。使用時の状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
111228-009	平成23年12月21日	平成23年12月28日	エスカレーター	当該エスカレーターの左側ベルトを左手で掴んで乗った際、1メートルくらい上ったところで左手中指と薬指を負傷。ベルトと壁の間にピンが置かれていたため。	神奈川県	概要公表	→	→	→	関係機関等において調査の結果、施設に起因するものではないと判明	
111228-013	平成23年11月30日	平成23年12月28日	自転車	当該自転車を使用するため、当該製品のスタンドを跳ね上げたところ、そばにいた幼児（3歳）が、スタンド可動部に指を挟み、負傷した。指が挟まれた状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
120104-002	平成23年10月9日	平成24年1月4日	運動器具（ベルト式）（DK-101A：大広株式会社（輸入事業者））	当該運動器具を使用中、バランスを崩し、当該製品ごと後方に転倒し負傷した。当該製品の取扱説明書の不備が認められたことから、付属ベルトを誤って使用して当該製品が不安定となり、転倒して事故に至ったものと考えられる。 なお、当該製品の安定性は、IEC基準を満たしていた。	長野県	概要公表	→	事業者において、当該製品について、平成23年12月1日にホームページにおいて正しい使用方法を周知するとともに、今後販売する製品について、改善した取扱説明書を同梱			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
120106-004	平成23年11月22日	平成24年1月6日	駐車場	商業施設の当該駐車場の3階から、柵を突き破って自動車が落下し、1名が死亡。現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	・関係機関等調査中 ・改善方法検討中	当面の安全対策として、①通路の正面となる部分に土嚢を設置 ②駐車スペースの一部を閉鎖又は仮設の転落防止装置の設置 ③場内制限速度表示看板の掲示			
120106-005	平成23年12月16日	平成24年1月6日	自転車	当該自転車で走行中、ブレーキをかけたところ転倒し、左大腿骨頚部骨折の重傷。前輪がロックした可能性を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
120113-002	平成23年12月26日	平成24年1月13日	電気蓄熱式湯たんぽ	当該電気蓄熱式湯たんぽを使用中、当該製品が膨らみ、接着部分が裂け、熱せられた内容物がかかり、右大腿部熱傷の重傷。現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
120130-005	平成23年10月21日	平成24年1月30日	美容サービス（まつ毛エクステンション）	平成23年10月に当該まつ毛エクステンションの施術を受けたところ、激しい痛みを伴い、目に違和感を覚えた。11月に2回目の施術を受けた。12月に目のあたりに激痛が走り、両角膜びらんの重症。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				
120131-002	平成24年1月12日	平成24年1月31日	電気洗濯機	当該電気洗濯機を使用中、洗濯槽が回転している状態で中に右手を入れたところ、洗濯物に指が絡まり負傷した。当該製品のフタのロック機構が破損していた状況及び終了ブザーが鳴る前に電源スイッチを切り、フタを開けた可能性を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
120203-001	平成23年10月2日	平成24年2月3日	自転車	当該自転車で走行中、衝撃があり転倒し、第5胸椎圧迫骨折等の重傷。フロントフォークが破損していた状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				
120203-002	平成23年8月2日	平成24年2月3日	エアゾール缶（冷却剤）	当該エアゾール缶を使用後、たばこに火をつけようとライターを使用したところ、手足等に火がつき、火傷を負う重傷。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120206-001	平成24年2月2日	平成24年2月6日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表	→	→	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
120207-008	平成23年12月6日	平成24年2月7日	電動車いす（ジョイスティック形）	当該電動車いすで走行中、足を乗せるステップから左足が落ちて前輪に巻き込まれ、左脛腓骨遠位部骨折の重傷。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
120210-001	平成24年2月9日	平成24年2月10日	電気ストーブ	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				
120213-002	平成24年2月5日	平成24年2月13日	ライター(注入式)	当該ライター及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
120214-001	平成24年1月21日	平成24年2月14日	電気ケトル	当該電気ケトルでお湯を注ぎ、台座に戻そうとしたところ、台座にはまらずポットが倒れ、お湯が右足にかかり、第2度熱傷の重傷。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120214-002	平成23年12月23日	平成24年2月14日	湯たんぽ	当該湯たんぽを布団の中に入れて就寝したところ、足に低温やけどの重傷。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
120220-004	平成23年11月3日	平成24年2月20日	電気ポット	旅館において、乳児が、テーブルの上に置かれていた当該電気ポットに触れたところ、当該製品が倒れ、蓋が全開になり、お湯がかかったため、全身に火傷を負い、翌々日に死亡。現在、原因を調査中。	―	概要公表	関係機関等調査中				
120220-005	平成23年11月8日	平成24年2月20日	電動アシスト自転車	当該電動アシスト自転車の前側幼児用座席に幼児（3歳）を乗せたまま、左脇に立ち、ハンドルを支え、停車していたところ、当該製品が傾き、幼児が負傷した。当該製品のどの箇所で負傷したかも含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120223-001	平成23年11月25日	平成24年2月23日	外食サービス（ホットコーヒー）	自動車の車中において、飲食店で購入した当該ホットコーヒーを手に取ったところ、蓋が外れ、胸から腹部にかけて内容物がかかり、胸腹部熱傷第3度の重傷。	三重県	概要公表	当事者間の話し合いを進めていく予定				
120307-001	平成23年12月4日	平成24年3月7日	自転車	当該自転車で走行中、フレームが破損したため転倒し、鼻骨骨折等の重傷。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
120309-004	平成23年12月19日	平成24年3月9日	運動器具（バンドを使用した運動用）（KW-752：株式会社カワセ（輸入事業者））	当該運動器具を使用中、当該製品が切れて右目に当たり負傷した。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
120316-002	平成23年12月3日	平成24年3月16日	キーレス錠（ハンドル付き）	当該キーレス錠のレバーハンドルに手を掛けた状態で開錠操作をしていたところ、急にレバーハンドルが動き、転倒し、負傷した。当該製品の操作状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
120316-003	平成23年8月2日	平成24年3月16日	自転車	当該自転車で走行中、突然前輪が止まり、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
120319-004	平成24年1月24日	平成24年3月19日	薪ストーブ	当該薪ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長野県	概要公表	関係機関等調査中				
120330-001	平成24年3月28日	平成24年3月30日	充電器（携帯電話機用）	当該充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	香川県	概要公表	関係機関等調査中				
120404-003	平成22年8月20日	平成24年4月4日	石鹸（茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	平成21年から平成22年7月頃まで当該石鹸を使用しており、平成22年8月に顔に紅斑が現れ、運動をすると蕁麻疹が現れた。平成24年1月に医師より当該製品に由来すると思われる急性蕁麻疹と診断。	茨城県	概要公表		事業者において当該製品（平成22年12月7日以前に販売された小麦加水分解物を含む旧製品）の購入者に対して、ホームページ、新聞社告（平成23年5月24日）、ダイレクトメール等による周知を図って製品を回収中			
120412-006	平成24年1月21日	平成24年4月12日	スライサー	当該スライサーを使用中、右手指を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120420-001	平成24年4月3日	平成24年4月20日	介護サービス（介護施設）	当該施設において、利用者が床においてあったネズミ捕り粘着紙に足をとられ、転倒し、右大腿骨頚部内側骨折の重傷。	青森県	概要公表		事業者において、利用者が通行する場所に粘着紙等を設置しないよう周知徹底			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
120423-003	平成23年11月	平成24年4月23日	湯たんぽ	当該湯たんぽを使用したところ、足に低温やけどの重傷。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120424-001	平成24年2月1日	平成24年4月24日	毛髪着色料	当該毛髪着色料を使用したところ、頭と身体に湿疹ができ、顔がはれる症状が出現。医師より自家感作性皮膚炎と診断。パッチテストを行った結果、陽性。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表			関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
120425-003	平成21年5月	平成24年4月25日	石鹸 （茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	平成21年2月から平成22年11月まで当該石鹸を使用しており、平成21年5月以降、顔に痒みと膨疹が出現。平成23年には口の痒みが起こった。平成24年2月に医師より当該製品に由来すると思われるコムギアレルギーと診断。	兵庫県	概要公表		事業者において当該製品（平成22年12月7日以前に販売された小麦加水分解物を含む旧製品）の購入者に対して、ホームページ、新聞社告（平成23年5月24日）、ダイレクトメール等による周知を図って製品を回収中			
120426-001	平成22年1月	平成24年4月26日	石鹸 （茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	平成21年から平成23年まで当該石鹸を使用しており、平成22年1月から、蕁麻疹、呼吸困難が発症。平成24年4月に医師より当該製品に由来すると思われる加水分解小麦による小麦アナフィラキシーと診断。	神奈川県	概要公表		事業者において当該製品（平成22年12月7日以前に販売された小麦加水分解物を含む旧製品）の購入者に対して、ホームページ、新聞社告（平成23年5月24日）、ダイレクトメール等による周知を図って製品を回収中			
120426-003	平成24年2月19日	平成24年4月26日	自転車	当該自転車で走行中、直角に左方向へ曲がる際、転倒し、負傷した。路面状況が要因となった可能性を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
120501-001	平成23年2月	平成24年5月1日	石鹸 （茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	平成21年5月から平成23年5月まで当該石鹸を使用しており、平成23年2月から顔に肌荒れが発症。平成24年3月に医師より当該製品に由来すると思われる小麦アレルギーと診断。	東京都	概要公表		事業者において当該製品（平成22年12月7日以前に販売された小麦加水分解物を含む旧製品）の購入者に対して、ホームページ、新聞社告（平成23年5月24日）、ダイレクトメール等による周知を図って製品を回収中			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
120510-002	平成24年5月4日	平成24年5月10日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
120521-001	平成23年12月2日	平成24年5月21日	医療サービス（整骨院）	整骨院にて、肩にレーザー治療を受けたところ、3度の熱傷の重傷。	千葉県	概要公表	対策検討中				
120523-004	平成24年4月17日	平成24年5月23日	トースター	当該トースター及び周辺を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120523-005	平成24年3月20日	平成24年5月23日	ガスストーブ（ガスボンベ式）（株式会社ワールドリンク（輸入事業者））	当該ガスストーブのカセットボンベを交換し、使用しようとしたところ、当該製品から出火し、当該製品を焼損、1名が負傷した。現在、原因を調査中。	高知県	概要公表	関係機関等調査中				
120524-002	平成24年4月7日	平成24年5月24日	湯たんぽ	当該湯たんぽを、タオルにくるんだ状態で布団に入れて使用したところ、右ふくらはぎに低温やけどの重傷。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
120525-002	平成24年3月27日	平成24年5月25日	電動車いす（ジョイスティック形）	当該電動車いすに乗車する前に、レバーに手が触れ、電源が入っていたため動き出した当該製品に押し倒され、第3腰椎圧迫骨折の重傷。	長野県	概要公表	関係機関等調査中				
120531-004	平成24年5月27日	平成24年5月31日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長野県	概要公表	関係機関等調査中				
120604-002	平成24年4月6日	平成24年6月4日	靴	当該靴を履いて歩行中、当該製品右側の靴紐が切れ、引っ掛かり転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				
120605-002	平成24年5月21日	平成24年6月5日	スライサー	当該スライサーで野菜を調理していたところ、左手指を負傷した。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
120605-005	平成24年1月8日	平成24年6月5日	美容サービス（エステティック）	当該エステティックの施術中、腰を押された際に、筋筋膜性腰痛症の重傷。	愛媛県	概要公表					事実確認不能
120606-002	平成24年4月13日	平成24年6月6日	鍋	当該鍋で調理後、蓋をしようとした際、手に火傷を負った。当該製品の蓋が鍋の中に入り込んだ状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120606-003	平成23年10月2日	平成24年6月6日	踏み台	当該踏み台を使用中、当該製品から転落し、負傷した。天板と脚部が外れていた状況及びバランスを崩した可能性を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
120607-003	平成24年2月9日	平成24年6月7日	自転車	当該自転車で走行中、前輪が外れ転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120608-001	平成24年5月19日	平成24年6月8日	自転車	当該自転車で走行中、ブレーキをかけたところ、後輪が浮き上がり、転倒し、右橈尺骨骨折の重傷。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				
120611-001	平成24年6月5日	平成24年6月11日	瓶	飲み終わった炭酸飲料水の瓶をコンクリートの上に置いたところ、破裂し、右環指伸筋腱断裂の重傷。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
120613-001	平成23年12月11日	平成24年6月13日	普通乗用自動車	追突防止装置付普通乗用自動車を運転中、交差点の信号で停止し、発進したところ、当該車両が交差点内で突然停止し、同乗者が鞭打ち症の重傷。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	和歌山県	概要公表			関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
120613-003	平成24年5月20日	平成24年6月13日	普通乗用自動車	普通乗用自動車を車庫から出した際、壁にぶつけたところ、エアバッグが助手席方向に開いて火花が散り、左前腕から左手背、親指にかけて2度から3度の熱傷の重傷。	神奈川県	概要公表					事実確認不能
120614-004	平成24年4月23日	平成24年6月14日	腕時計 （MR003：株式会社マルマンプロダクツ）	当該腕時計をしたまま就寝したところ、裏蓋に密着していた右手首の部分が2度の火傷（炎症）の重傷。事故原因は、製造時の内部部品取り付け不良により、部品間が通電していたため、当該製品のリュウズ（時計の側面に付けられた突起）と裏蓋に長時間肌が同時に触れていたことで、肌に持続的に電流が流れ火傷を負ったものと考えられる。	長野県	概要公表		事業者において、当該製品を含む対象機種について、平成24年3月6日にホームページに情報を掲載し、対象製品について、無償点検・修理を実施			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
120614-006	平成23年12月24日	平成24年6月14日	靴（バスケットボール用）	当該靴（バスケットボール用）を履いてバスケットボールをしていたところ、膝に重傷を負った。当該製品の外底に割れが生じていた状況及び負傷との因果関係を含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120615-001	平成21年6月	平成24年6月15日	石鹸 （茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	平成17年6月から当該石鹸を使用しており、平成21年6月から、眼瞼の腫脹、腹痛、消化器症状が発症。平成24年5月に医師より当該製品に由来すると思われる小麦アレルギー、グルパール19Sによるアレルギーと診断。	奈良県	概要公表		事業者において当該製品（平成22年12月7日以前に販売された小麦加水分解物を含む旧製品）の購入者に対して、ホームページ、新聞社告（平成23年5月24日）、ダイレクトメール等による周知を図って製品を回収中			
120619-006	平成20年5月	平成24年6月19日	石鹸 （茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	平成18年9月から平成22年12月まで当該石鹸を使用しており、平成20年5月に呼吸困難の症状が出現。平成24年5月に医師より当該製品に由来すると思われる接触蕁麻疹、小麦依存性運動誘発アナフィラキシーと診断。	神奈川県	概要公表		事業者において当該製品（平成22年12月7日以前に販売された小麦加水分解物を含む旧製品）の購入者に対して、ホームページ、新聞社告（平成23年5月24日）、ダイレクトメール等による周知を図って製品を回収中			
120622-001	平成24年１月	平成24年6月22日	衣類（ダウンジャケット）	携帯電話を操作中、当該衣類（ダウンジャケット）のフード部ゴムヒモのスピンドル（ゴムヒモの先端部にある樹脂製部品）が左目に当たり、負傷した。ゴムヒモが何らかの理由で引っ張られ、反動で目に当たった可能性を含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120622-007	平成24年5月3日	平成24年6月22日	折りたたみ自転車	当該折りたたみ自転車で走行中、当該製品のハンドルポスト（ハンドルとフロントフォークをつなぐ支柱）の折りたたみ部分が折りたたまれ、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
120622-008	平成24年5月28日	平成24年6月22日	折りたたみ自転車 （302 stadspin：ビーズ株式会社（輸入事業者））	当該折りたたみ自転車で走行中、ハンドルポスト（ハンドルとフロントフォークをつなぐ支柱）が外れ、転倒、負傷した。現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
120628-002	平成24年6月20日	平成24年6月28日	電動アシスト自転車	当該電動アシスト自転車を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展その他
120628-003	平成22年3月	平成24年6月28日	石鹸 （茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	平成22年6月まで当該石鹸を使用しており、平成22年3月に全身の蕁麻疹及び呼吸困難等の症状が出現。平成24年1月に医師より当該製品による小麦アレルギーと診断。	愛媛県	概要公表		事業者において当該製品（平成22年12月7日以前に販売された小麦加水分解物を含む旧製品）の購入者に対して、ホームページ、新聞社告（平成23年5月24日）、ダイレクトメール等による周知を図って製品を回収中			
120629-007	平成23年	平成24年6月29日	子供用運動靴	平成23年の夏から平成24年3月ごろまで当該子供用運動靴を履き続けていたところ、右足用の靴の内側の先端部分に隆起があり、つま先部分が狭くなっていたため、右足の中指が曲がる重傷。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				